

**COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA  
PIANO OPERATIVO - QUADRO CONOSCITIVO**

**Analisi del Patrimonio edilizio nel territorio aperto**

*Responsabile del progetto: prof. Arch. GIAN FRANCO DI PIETRO*

*Collaboratori: arch. D. Donatini, arch. R. Monaci, arch. G. Pessina*


SCHEDA N. 2078

Toponimo ed indirizzo Pod.e Lavatoio Via Campoli 146

Schede 1985: n. 02/ 439-440-41

CTR 1:5000: foglio n. 275152

NCT: foglio/particella 98/65;98/64;98/ ;98/62;98/63;98/66;98/67



	OGGETTO	*
A	mulino e casa colonica	RV
B	fornace	RV
C	fienile con carraia	RV
D	rimessa	SV

(\*)Valore: RV: rilevante; V: medio; CC: compatibile con il contesto; SV: scarso; N: nullo

Data rilievo: 29/01/03

<b>USO ATTUALE</b>	
A	Abitazione permanente
B	Abitazione permanente ; Altro
C	Annesso agricolo
D	Annesso agricolo

Note B: Nella parte posteriore dell'edificio, ora inutilizzata, rimangono significative tracce dell'antica fornace

<b>ALTERAZIONI TIPOLOGICHE</b>	
A	Ristrutturazione distributiva; Cambiamento destinazione
B	Ristrutturazione distributiva; Cambiamento destinazione
C	Assenti
D	Assenti

Note

<b>ALTERAZIONI ARCH. ESTERNE</b>		
<b>A</b>		
Coperture	assenti	
Gronde e cornicioni	assenti	
Comignoli	assenti	
Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	leggere	
Infissi e persiane	leggere	
Elementi costruttivi/decorativi	assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	assenti	
<b>B</b>		
Coperture	assenti	
Gronde e cornicioni	assenti	
Comignoli	assenti	
Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	gravi	

Infissi e persiane	leggere	
Elementi costruttivi/decorativi	assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	leggere	
<b>C</b>		
Coperture	assenti	
Gronde e cornicioni	assenti	
Comignoli	assenti	
Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	assenti	
Infissi e persiane	assenti	
Elementi costruttivi/decorativi	assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	assenti	
<b>D</b>		
Coperture	assenti	
Gronde e cornicioni	assenti	
Comignoli	assenti	
Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	gravi	
Infissi e persiane	assenti	
Elementi costruttivi/decorativi	assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	assenti	
<b>STATO DI CONSERVAZIONE</b>		
A	Buono	
B	Buono	
C	Medio	
D	Medio	
<b>VALORE</b>		
A	Rilevante	
B	Rilevante	
C	Rilevante	
D	Scarso	
<b>AREA DI PERTINENZA</b>		Valore complessivo: Rilevante
	Aperta	Bacino mulino di Rilevante Valore (RV); fonte di Rilevante Valore (RV); gora costruita di Rilevante Valore (RV); muro con acquidoccio di Rilevante Valore (RV); muri di terrazzamento di Rilevante Valore (RV)
<b>ALTERAZIONI AREA DI</b>		Alterazioni complessive: assenti

<b>PERTINENZA</b>		
Pavimentazione	assenti	
Muri a retta in c.a.	assenti	
Arredo (lumi;gazebo;..)	assenti	
Vegetazione incongrua	assenti	
Garage/rimessa interrata	assenti	
Box	assenti	
Parcheggi	assenti	
Baracche precarie	assenti	

<b>VISIBILITA'</b>	
Dalla rete stradale	





