

COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA - PIANO OPERATIVO - QUADRO CONOSCITIVO

Analisi del Patrimonio edilizio nel territorio aperto

Responsabile del progetto: prof. Arch. GIAN FRANCO DI PIETRO

Collaboratori: arch. D. Donatini, arch. R. Monaci, arch. G. Pessina


SCHEDA N. 2102

Toponimo ed indirizzo Casa Nuova Via Vicolabate s.n.c.

Schede 1985: n. 02/ 545-546-547

CTR 1:5000: foglio n. 275163

NCT: foglio/particella 75/ ;75/29;75/30;75/34



	OGGETTO	*
A	casa colonica	SV
B	annesso agricolo	V
C	fienile con carraia	SV

(*)Valore: RV: rilevante; V: medio; CC: compatibile con il contesto; SV: scarso; N: nullo

Data rilievo: 21/02/03

USO ATTUALE		
A	Abitazione permanente ; Annesso agricolo	
B	Inutilizzato	
C	Inutilizzato	
Note A: Casa colonica della prima metà del '900 con volumi ad uso agricolo al piano terra		
ALTERAZIONI TIPOLOGICHE		
A	Assenti	
B	Assenti	
C	Assenti	
Note		
ALTERAZIONI ARCH. ESTERNE		
A		
Coperture	assenti	
Gronde e cornicioni	assenti	
Comignoli	assenti	
Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	gravi	
Infissi e persiane	assenti	
Elementi costruttivi/decorativi	assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	leggere	Balcone in aggetto
B		
Coperture	assenti	
Gronde e cornicioni	assenti	
Comignoli	assenti	
Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	assenti	
Infissi e persiane	assenti	
Elementi costruttivi/decorativi	assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	assenti	
C		

Coperture	assenti	
Gronde e cornicioni	assenti	
Comignoli	assenti	
Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	assenti	
Infissi e persiane	assenti	
Elementi costruttivi/decorativi	assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	assenti	
STATO DI CONSERVAZIONE		
A	Medio	
B	Pessimo	
C	Cattivo	
VALORE		
A	Scarso	
B	Medio	
C	Scarso	
AREA DI PERTINENZA		Valore complessivo: Medio
	Aperta	Aia costruita; pozzo coperto di Scarso Valore (V)
ALTERAZIONI AREA DI PERTINENZA		Alterazioni complessive: assenti
	Pavimentazione	assenti
	Muri a retta in c.a.	assenti
	Arredo (lumi;gazebo;..)	assenti
	Vegetazione incongrua	assenti
	Garage/rimessa interrata	assenti
	Box	assenti
	Parcheggi	assenti
	Baracche precarie	presente
		Tettoia in struttura metallica
VISIBILITA'		
Solo locale		



