

COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA - PIANO OPERATIVO - QUADRO CONOSCITIVO

Analisi del Patrimonio edilizio nel territorio aperto

Responsabile del progetto: prof. Arch. GIAN FRANCO DI PIETRO

Collaboratori: arch. D. Donatini, arch. R. Monaci, arch. G. Pessina



SCHEMA N. 2104

Toponimo ed indirizzo Pod.e Ripidi Via Vicolabate s.n.c.

Schede 1985: n. 02/ 550-551-552

CTR 1:5000: foglio n. 275163

NCT: foglio/particella 75/47;75/46;75/



	OGGETTO	*
A	casa colonica	RV
B	fienile con carraia	RV
C	annesso agricolo	RV
D	annesso agricolo	V
F	cisterna	V

(*)Valore: RV: rilevante; V: medio; CC: compatibile con il contesto; SV: scarso; N: nullo

Data rilievo: 19/02/03

USO ATTUALE		
A	Inutilizzato	
B	Inutilizzato	
C	Inutilizzato	
D	Inutilizzato	
F	Inutilizzato	
Note B: Rudere		
ALTERAZIONI TIPOLOGICHE		
A	Assenti	
B	Assenti	
C	Assenti	
D	Assenti	
F	Assenti	
Note		
ALTERAZIONI ARCH. ESTERNE		
A		
Coperture	assenti	
Gronde e cornicioni	assenti	
Comignoli	assenti	
Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	assenti	
Infissi e persiane	assenti	
Elementi costruttivi/decorativi	assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	assenti	
B		
Coperture	assenti	
Gronde e cornicioni	assenti	
Comignoli	assenti	
Intonaci	assenti	

Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	assenti	
Infissi e persiane	assenti	
Elementi costruttivi/decorativi	assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	assenti	
C		
Coperture	assenti	
Gronde e cornicioni	assenti	
Comignoli	assenti	
Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	assenti	
Infissi e persiane	assenti	
Elementi costruttivi/decorativi	assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	assenti	
D		
Coperture	assenti	
Gronde e cornicioni	assenti	
Comignoli	assenti	
Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	assenti	
Infissi e persiane	assenti	
Elementi costruttivi/decorativi	assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	assenti	
F		
Coperture	assenti	
Gronde e cornicioni	assenti	
Comignoli	assenti	
Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	assenti	
Infissi e persiane	assenti	
Elementi costruttivi/decorativi	assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	assenti	
STATO DI CONSERVAZIONE		
A	Cattivo	
B	Pessimo	
C	Cattivo	

D	Cattivo	
F	Cattivo	
VALORE		
A	Rilevante	
B	Rilevante	
C	Rilevante	
D	Medio	
F	Medio	
AREA DI PERTINENZA		Valore complessivo: Rilevante
	Aperta	Aia costruita in pietra di Medio Valore (V); pozzo coperto di Scarso Valore (SV); muri di terrazzamento
	Alberature di pregio	
ALTERAZIONI AREA DI PERTINENZA		Alterazioni complessive: assenti
	Pavimentazione	assenti
	Muri a retta in c.a.	assenti
	Arredo (lumi;gazebo;..)	assenti
	Vegetazione incongrua	assenti
	Garage/rimessa interrata	assenti
	Box	assenti
	Parcheggi	assenti
	Baracche precarie	assenti
VISIBILITA'		
Da punti panoramici		







