
COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA - PIANO OPERATIVO - QUADRO CONOSCITIVO

Analisi del Patrimonio edilizio nel territorio aperto

Responsabile del progetto: prof. Arch. GIAN FRANCO DI PIETRO Collaboratori: arch. D. Donatini, arch. R. Monaci, arch. G. Pessina

Toponimo ed indirizzo (Capanno/Pod.e Santa Rosa) Via Volterrana 233

Schede 1985: n. <u>04/179-180</u> CTR 1:5000: foglio n. <u>275101</u> NCT: foglio/particella <u>7/189;7/187</u> **SCHEDA N. 4051**



	OGGETTO	*
A	casa colonica	V
В	fienile	V

(*)Valore: RV: rilevante; V: medio; CC: compatibile con il contesto; SV: scarso; N: nullo

Data rilievo: 15/05/02

USO A	USO ATTUALE							
A	Abitazione permanente							
В	Abitazione permanente							
Note	Note							
ALTE	RAZIONI TIPOLOGICI	HE						
A	Ristrutturazione distributiva; Cambiamento destinazione							
В	Superfetazioni; Ristrutturazione distributiva ; Cambiamento destinazione							
Note	Note							
ALTE	ALTERAZIONI ARCH. ESTERNE							
				A				
Copert	ure	ass	enti					
Gronde	Gronde e cornicioni		enti					
Comignoli		ass	enti					
Intona	Intonaci		enti					
Muri a	Muri a faccia vista		enti					
Apertu	Aperture		gere					
Infissi e persiane		leg	gere					
Elementi costruttivi/decorativi		ass	enti					
Elementi aggettanti (tettini)		gra	vi	Tettoia in legno addossata sul fronte nord dell'edificio				
				В				
Copert	Coperture		enti					
Gronde	e e cornicioni	ass	enti					
Comig	Comignoli		vi					
Intona	ci	ass	enti					
Muri a	faccia vista	ass	enti					
Apertu	Aperture		vi					
Infissi	Infissi e persiane		vi					
Elemen	Elementi costruttivi/decorativi		enti					
Elementi aggettanti (tettini)		ass	enti					
STATO DI CONSERVAZIONE								
A	Buono							
В	Buono							

VALORE						
A	Medio					
В	Medio					
ARE	A DI PERTINENZA					
	Aperta		Aia costruita in pietra di Medio Valore (V)			
	Recinzioni interne					
	Cancello					
	Piscina					
	Recinzione con rete metallica					
	Recinzione con siepe viva					
	Tennis; maneggio; ecc.		Mane	eggio per cavalli		
	ALTERAZIONI AREA DI PERTINENZA			Alterazioni complessive: gravi		
	Pavimentazione	assenti				
	Muri a retta in c.a.	assenti				
	Arredo (lumi;gazebo;)	gravi				
	Vegetazione incongrua	gravi				
	Garage/rimessa interrata	assenti				
	Box	presente		Box prefabbricato in legno per cavalli		
	Parcheggi	presente		Area a parcheggio sterrata		
	Baracche precarie	assenti				
VISI	BILITA'					
Dalla	rete stradale					















