

COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA - PIANO OPERATIVO - QUADRO CONOSCITIVO

Analisi del Patrimonio edilizio nel territorio aperto

Responsabile del progetto: prof. Arch. GIAN FRANCO DI PIETRO
Collaboratori: arch. D. Donatini, arch. R. Monaci, arch. G. Pessina



SCHEDA N. 5258

Toponimo ed indirizzo Via Colle d'Agnola 45

Schede 1985: n. 05/ 717-718-719

CTR 1:5000: foglio n. 275154

NCT: foglio/particella 38/244;38/127;38/ ;38/243



	OGGETTO	*
A	casa colonica	V
B	fienile con carraia	V
C	garage seminterrato	N

(*)Valore: RV: rilevante; V: medio; CC: compatibile con il contesto; SV: scarso; N: nullo

Data rilievo: 07/03/03

USO ATTUALE		
A	Abitazione permanente	
B	Annesso agricolo	
C	Rimessa-garage	
Note C: Volume di nuova costruzione		
ALTERAZIONI TIPOLOGICHE		
A	Superfetazioni; Ristrutturazione distributiva ; Frazionamento in più alloggi	
B	Assenti	
C	--	
Note		
ALTERAZIONI ARCH. ESTERNE		
A		
Coperture	gravi	
Gronde e cornicioni	leggere	
Comignoli	gravi	
Intonaci	leggere	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	leggere	
Infissi e persiane	leggere	
Elementi costruttivi/decorativi	leggere	
Elementi aggettanti (tettini)	leggere	
B		
Coperture	assenti	
Gronde e cornicioni	assenti	
Comignoli	assenti	
Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	gravi	
Infissi e persiane	assenti	
Elementi costruttivi/decorativi	assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	assenti	
C		

Coperture	--	
Gronde e cornicioni	--	
Comignoli	--	
Intonaci	--	
Muri a faccia vista	--	
Aperture	--	
Infissi e persiane	--	
Elementi costruttivi/decorativi	--	
Elementi aggettanti (tettini)	--	
STATO DI CONSERVAZIONE		
A	Buono	
B	Medio	
C	Buono	
VALORE		
A	Medio	
B	Medio	
C	Nulla	
AREA DI PERTINENZA		Valore complessivo: Scarso
	Recinzione esterna	Aia costruita in pietra di Medio Valore (V)
	Recinzioni interne	
	Recinzione con rete metallica	
ALTERAZIONI AREA DI PERTINENZA		Alterazioni complessive: leggere
	Pavimentazione	leggere
	Muri a retta in c.a.	leggere
	Arredo (lumi;gazebo,..)	leggere
	Vegetazione incongrua	assenti
	Garage/rimessa interrata	presente
	Box	presente
	Parcheggi	assenti
	Baracche precarie	assenti
VISIBILITA'		
	Da punti panoramici	



