

COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA - PIANO OPERATIVO - QUADRO CONOSCITIVO

Analisi del Patrimonio edilizio nel territorio aperto

Responsabile del progetto: prof. Arch. GIAN FRANCO DI PIETRO
Collaboratori: arch. D. Donatini, arch. R. Monaci, arch. G. Pessina

SCHEDA N. 5330

Toponimo ed indirizzo (Macia Lunga di Sotto) Via Grevigiana 68/68a/68b/68c/68d

Schede 1985: n. 05/ 893-894-895

CTR 1:5000: foglio n. 275151

NCT: foglio/particella 69/2;69/1



	OGGETTO	*
A	casa colonica	CC
B	casa colonica	V
C	porcilaia	V
D	annesso agricolo	V
E	annesso agricolo	CC

(*)Valore: RV: rilevante; V: medio; CC: compatibile con il contesto; SV: scarso; N: nullo

Data rilievo: 09/12/02

USO ATTUALE		
A	Abitazione permanente ; Annesso agricolo	
B	Inutilizzato	
C	Annesso agricolo	
D	Annesso agricolo	
E	Annesso agricolo	
Note A: Edificio con volumi ad uso agricolo al piano terra; B: Casa colonica utilizzata come magazzino ; E: Rimessa attrezzi e macchine agricole di recente costruzione		
ALTERAZIONI TIPOLOGICHE		
A	Ristrutturazione distributiva	
B	Assenti	
C	Assenti	
D	Assenti	
E	--	
Note		
ALTERAZIONI ARCH. ESTERNE		
A		
Coperture	leggere	
Gronde e cornicioni	assenti	
Comignoli	assenti	
Intonaci	leggere	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	gravi	
Infissi e persiane	gravi	
Elementi costruttivi/decorativi	assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	gravi	
B		
Coperture	assenti	
Gronde e cornicioni	assenti	
Comignoli	assenti	

Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	assenti	
Infissi e persiane	assenti	
Elementi costruttivi/decorativi	assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	assenti	
C		
Coperture	assenti	
Gronde e cornicioni	assenti	
Comignoli	assenti	
Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	assenti	
Infissi e persiane	assenti	
Elementi costruttivi/decorativi	assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	assenti	
D		
Coperture	assenti	
Gronde e cornicioni	assenti	
Comignoli	assenti	
Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	assenti	
Infissi e persiane	assenti	
Elementi costruttivi/decorativi	assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	assenti	
E		
Coperture	--	
Gronde e cornicioni	--	
Comignoli	--	
Intonaci	--	
Muri a faccia vista	--	
Aperture	--	
Infissi e persiane	--	
Elementi costruttivi/decorativi	--	
Elementi aggettanti (tettini)	--	
STATO DI CONSERVAZIONE		
A	Buono	
B	Medio	

C	Medio	
D	Medio	
E	Buono	
VALORE		
A	Compatibile con il contesto	
B	Medio	
C	Medio	
D	Medio	
E	Compatibile con il contesto	
AREA DI PERTINENZA		Valore complessivo: Medio
	Aperta	Aia costruita ripavimentata in cotto di Medio Valore (V)
ALTERAZIONI AREA DI PERTINENZA		Alterazioni complessive: assenti
	Pavimentazione	assenti
	Muri a retta in c.a.	assenti
	Arredo (lumi;gazebo;..)	assenti
	Vegetazione incongrua	assenti
	Garage/rimessa interrata	assenti
	Box	assenti
	Parcheggi	assenti
	Baracche precarie	presente
VISIBILITA'		
Da punti panoramici		





