

COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA - PIANO OPERATIVO - QUADRO CONOSCITIVO

Analisi del Patrimonio edilizio nel territorio aperto

Responsabile del progetto: prof. Arch. GIAN FRANCO DI PIETRO
Collaboratori: arch. D. Donatini, arch. R. Monaci, arch. G. Pessina


SCHEMA N. 5038

Toponimo ed indirizzo Via Cigliano 29

Schede 1985: n. 05/ 80-81-82

CTR 1:5000: foglio n. 275114

NCT: foglio/particella 26/ ;15/102;15/103;15/104



	OGGETTO	*
A	casa colonica	RV
B	cappella	RV
C	carraia	V
D	porcilaia	V

(*)Valore: RV: rilevante; V: medio; CC: compatibile con il contesto; SV: scarso; N: nullo

Data rilievo: 03/06/02

USO ATTUALE

A	Abitazione temporanea ; Agriturismo
B	Altro
C	Annesso agricolo
D	Inutilizzato

Note B: Cappella dedicata a San Zanobi e San Vincenzo Ferreri

ALTERAZIONI TIPOLOGICHE

A	Ristrutturazione distributiva; Cambiamento destinazione
B	Assenti
C	Assenti
D	Assenti

Note

ALTERAZIONI ARCH. ESTERNE

A		
Coperture	leggere	
Gronde e cornicioni	assenti	
Comignoli	leggere	
Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	assenti	
Infissi e persiane	assenti	
Elementi costruttivi/decorativi	assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	assenti	
B		
Coperture	assenti	
Gronde e cornicioni	assenti	
Comignoli	assenti	
Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	assenti	
Infissi e persiane	assenti	

Elementi costruttivi/decorativi	assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	assenti	
C		
Coperture	assenti	
Gronde e cornicioni	assenti	
Comignoli	assenti	
Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	assenti	
Infissi e persiane	assenti	
Elementi costruttivi/decorativi	assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	assenti	
D		
Coperture	assenti	
Gronde e cornicioni	assenti	
Comignoli	assenti	
Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	assenti	
Infissi e persiane	assenti	
Elementi costruttivi/decorativi	assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	assenti	
STATO DI CONSERVAZIONE		
A	Buono	
B	Buono	
C	Buono	
D	Buono	
VALORE		
A	Rilevante	
B	Rilevante	
C	Medio	
D	Medio	
AREA DI PERTINENZA		Valore complessivo: Rilevante
	Recinzioni interne	Aia costruita in pietra di Rilevante Valore (RV)
	Piscina	
	Recinzione con siepe viva	
	Recinzione con muri	
ALTERAZIONI AREA DI		Alterazioni complessive: leggere

PERTINENZA		
Pavimentazione	assenti	
Muri a retta in c.a.	gravi	
Arredo (lumi;gazebo;..)	assenti	
Vegetazione incongrua	leggere	
Garage/rimessa interrata	assenti	
Box	assenti	
Parcheggi	presente	Area a parcheggio sterrata
Baracche precarie	assenti	

VISIBILITA'	
Dalla rete stradale	L'edificio è visibile anche da punti panoramici





