

COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA - PIANO OPERATIVO - QUADRO CONOSCITIVO

Analisi del Patrimonio edilizio nel territorio aperto

Responsabile del progetto: prof. Arch. GIAN FRANCO DI PIETRO

Collaboratori: arch. D. Donatini, arch. R. Monaci, arch. G. Pessina


SCHEMA N. 6096

Toponimo ed indirizzo S. Ellero di Sopra Via San Vito di Sopra

Schede 1985: n. 06/ 295-296-297-298

CTR 1:5000: foglio n. 275153

NCT: foglio/particella 79/126;79/118;79/125



	OGGETTO	*
A	casa colonica	V
B	fienile	V
C	annesso agricolo	V
D	annesso agricolo	SV
E	porcilaia	V

(*)Valore: RV: rilevante; V: medio; CC: compatibile con il contesto; SV: scarso; N: nullo

Data rilievo: 22/07/02

USO ATTUALE		
Abitazione temporanea ; Agriturismo		
Inutilizzato		
Annesso agricolo		
Altro		
Annesso agricolo Note		
D: Rimessa-deposito		
ALTERAZIONI TIPOLOGICHE		
Ristrutturazione distributiva; Cambiamento destinazione		
Assenti		
Assenti		
Superfetazioni; Cambiamento destinazione		
E	Assenti	
Note D: Elevazione della quota di imposta del tetto		
ALTERAZIONI ARCH. ESTERNE		
A		
Coperture	assenti	
Gronde e cornicioni	assenti	
Comignoli	leggere	
Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	leggere	
Infissi e persiane	leggere	
Elementi costruttivi/decorativi	assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	assenti	
B		
Coperture	assenti	
Gronde e cornicioni	assenti	
Comignoli	assenti	
Intonaci	assenti	

Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	assenti	
Infissi e persiane	assenti	
Elementi costruttivi/decorativi	assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	assenti	
C		
Coperture	assenti	
Gronde e cornicioni	assenti	
Comignoli	assenti	
Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	assenti	
Infissi e persiane	assenti	
Elementi costruttivi/decorativi	assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	assenti	
D		
Coperture	leggere	
Gronde e cornicioni	leggere	
Comignoli	assenti	
Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	gravi	
Aperture	gravi	
Infissi e persiane	assenti	
Elementi costruttivi/decorativi	gravi	
Elementi aggettanti (tettini)	assenti	
E		
Coperture	assenti	
Gronde e cornicioni	assenti	
Comignoli	assenti	
Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	assenti	
Infissi e persiane	assenti	
Elementi costruttivi/decorativi	assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	assenti	
STATO DI CONSERVAZIONE		
Buono		
Buono		
Buono		

D	Buono	
E	Buono	
VALORE		
A	Medio	
B	Medio	
C	Medio	
D	Scarso	
E	Medio	
AREA DI PERTINENZA		Valore complessivo: Rilevante
	Recinzione solo su strada	Aia costruita
	Alberature di pregio	Pino domestico monumentale
	Piscina	
	Recinzione con siepe viva	
ALTERAZIONI AREA DI PERTINENZA		Alterazioni complessive: leggere
	Pavimentazione	assenti
	Muri a retta in c.a.	assenti
	Arredo (lumi;gazebo;..)	leggere
	Vegetazione incongrua	leggere
	Garage/rimessa interrata	assenti
	Box	assenti
	Parcheggi	presente
	Baracche precarie	presente
VISIBILITA'		
Da punti panoramici		





