COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA - PIANO OPERATIVO - QUADRO CONOSCITIVO

Analisi del Patrimonio edilizio nel territorio aperto


Responsabile del progetto: prof. Arch. GIAN FRANCO DI PIETRO Collaboratori: arch. D. Donatini, arch. R. Monaci, arch. G. Pessina

Toponimo ed indirizzo S. Cristina Via S. Maria a Macerata 62

Schede 1985: n. <u>03/201-202</u> CTR 1:5000: foglio n. <u>275152</u>

NCT: foglio/particella <u>95/148;95/;95/147</u>

SCHEDA N. 3072



	OGGETTO	*
A	casa colonica	V
В	fienile	V
С	volume tecnico	N

(*)Valore: RV: rilevante; V: medio; CC: compatibile con il contesto; SV: scarso; N: nullo

Data rilievo: 01/10/02

USO ATTUALE							
A	Abitazione permanent	e					
B Annesso agricolo							
C	Altro						
Note C: Volume tecnico di nuova costruzione							
ALTERAZIONI TIPOLOGICHE							
A		aperfetazioni; Ristrutturazione distributiva; Cambiamento destinazione; Frazionamento					
В	Superfetazioni						
С		<u>r</u>					
Note							
ALTERAZIONI ARCH. ESTERNE							
A							
Copert	ure	assenti					
Gronde e cornicioni		assenti					
Comignoli		assenti					
Intonaci		assenti					
Muri a faccia vista		leggere					
Aperture		assenti					
Infissi e persiane		leggere					
Elementi costruttivi/decorativi		assenti					
Elementi aggettanti (tettini)		leggere					
В							
Coperture		assenti					
Gronde e cornicioni		assenti					
Comignoli		assenti					
Intonaci		assenti					
Muri a	faccia vista	assenti					
Aperture		assenti					
Infissi e persiane		assenti					
Elementi costruttivi/decorativi		assenti					
Elementi aggettanti (tettini)		assenti					

			C			
Coperture						
Gronde e cornicioni						
Comignoli						
Intonaci						
Muri a faccia vista						
Aperture						
Infissi e persiane						
Elementi costruttivi/decorativi						
Elementi aggettanti (tettini)						
STATO DI CONSERVAZIONE						
A Buono	Buono					
B Buono	Buono					
C Buono	Buono					
VALORE						
A Medio	Medio					
B Medio	Medio					
C Nullo						
AREA DI PERTINENZA			Valore complessivo: Medio			
Aperta						
ALTERAZIONI AREA DI PERTINENZA			Alterazioni complessive: assenti			
Pavimentazione legg	leggere					
Muri a retta in c.a. asse	assenti					
Arredo (lumi;gazebo;) asse	assenti					
Vegetazione asse	assenti					
Garage/rimessa asse	assenti					
Box asse	assenti					
Parcheggi pres	presente		Area a parcheggio sterrata			
Baracche precarie pres	presente					
VISIBILITA'						
Da punti panoramici						







