

COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA - PIANO OPERATIVO - QUADRO CONOSCITIVO

Analisi del Patrimonio edilizio nel territorio aperto

Responsabile del progetto: prof. Arch. GIAN FRANCO DI PIETRO

Collaboratori: arch. D. Donatini, arch. R. Monaci, arch. G. Pessina


Toponimo ed indirizzo S. Cristina Via S. Maria a Macerata 199

Schede 1985: n. 03/199

CTR 1:5000: foglio n. 275152

NCT: foglio/particella 95/ ;95/141;95/142;95/175;95/146;95/145;95/144;95/159;95/A

SCHEDA N. 3073



	OGGETTO	*
A	chiesa	RV
B	canonica	SV
C	casa colonica	V
D	annesso agricolo	SV

(*)Valore: RV: rilevante; V: medio; CC: compatibile con il contesto; SV: scarso; N: nullo

Data rilievo: 01/10/02

USO ATTUALE		
A	Altro	
B	Abitazione permanente	
C	Abitazione permanente ; Annesso agricolo	
D	Abitazione permanente	
Note A: Chiesa di S. Cristina; C: Edificio con volumi ad uso agricolo al piano terra		
ALTERAZIONI TIPOLOGICHE		
A	Assenti	
B	Superfetazioni	
C	Assenti	
D	Ristrutturazione distributiva; Cambiamento destinazione	
Note		
ALTERAZIONI ARCH. ESTERNE		
A		
Coperture	assenti	
Gronde e cornicioni	leggere	
Comignoli	assenti	
Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	assenti	
Infissi e persiane	assenti	
Elementi costruttivi/decorativi	assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	assenti	
B		
Coperture	assenti	
Gronde e cornicioni	leggere	
Comignoli	leggere	
Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	leggere	
Infissi e persiane	leggere	

Elementi costruttivi/decorativi	assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	assenti	
C		
Coperture	assenti	
Gronde e cornicioni	assenti	
Comignoli	assenti	
Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	leggere	
Infissi e persiane	assenti	
Elementi costruttivi/decorativi	assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	assenti	
D		
Coperture	assenti	
Gronde e cornicioni	assenti	
Comignoli	assenti	
Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	leggere	
Infissi e persiane	leggere	
Elementi costruttivi/decorativi	assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	gravi	Scala esterna in struttura metallica
STATO DI CONSERVAZIONE		
A	Buono	
B	Buono	
C	Medio	
D	Buono	
VALORE		
A	Rilevante	
B	Scarso	
C	Medio	
D	Scarso	
AREA DI PERTINENZA		Valore complessivo: Medio
	Aperta	
	Recinzioni interne	
	Recinzione con muri	
ALTERAZIONI AREA DI PERTINENZA		Alterazioni complessive: assenti

Pavimentazione	gravi	
Muri a retta in c.a.	assenti	
Arredo (lumi;gazebo;..)	assenti	
Vegetazione incongrua	assenti	
Garage/rimessa interrata	assenti	
Box	assenti	
Parcheggi	assenti	
Baracche precarie	assenti	

VISIBILITA'

Da punti panoramici





