

COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA - PIANO OPERATIVO - QUADRO CONOSCITIVO

Analisi del Patrimonio edilizio nel territorio aperto

Responsabile del progetto: prof. Arch. GIAN FRANCO DI PIETRO

Collaboratori: arch. D. Donatini, arch. R. Monaci, arch. G. Pessina


Toponimo ed indirizzo V.la Ciolli Via Treggiaia 108

Schede 1985: n. 04/ 53-54-55

CTR 1:5000: foglio n. 275073

NCT: foglio/particella 1/39;1/40;1/41

SCHEDA N. 4015



	OGGETTO	*
A	villa	V
B	fienile	V

(*)Valore: RV: rilevante; V: medio; CC: compatibile con il contesto; SV: scarso; N: nullo

Data rilievo: 18/04/02

USO ATTUALE		
A	Abitazione permanente	
B	Inutilizzato	
Note		
ALTERAZIONI TIPOLOGICHE		
A	Superfetazioni	
B	Assenti	
Note A: Veranda vetrata		
ALTERAZIONI ARCH. ESTERNE		
A		
Coperture	assenti	
Gronde e cornicioni	assenti	
Comignoli	leggere	
Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	assenti	
Infissi e persiane	leggere	
Elementi costruttivi/decorativi	leggere	
Elementi aggettanti (tettini)	assenti	
B		
Coperture	assenti	
Gronde e cornicioni	assenti	
Comignoli	assenti	
Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	assenti	
Infissi e persiane	assenti	
Elementi costruttivi/decorativi	assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	assenti	
STATO DI CONSERVAZIONE		
A	Buono	
B	Cattivo	
VALORE		

A	Medio	
B	Medio	
AREA DI PERTINENZA		Valore complessivo: Medio
	Recinzione solo su strada	Sono presenti un'aia costruita in pietra di Medio Valore (V) ed un'aia costruita in cotto di Medio Valore (V)
	Terrazza	
	Recinzione con rete metallica	
	Recinzione con inferriate	
ALTERAZIONI AREA DI PERTINENZA		Alterazioni complessive: gravi
	Pavimentazione	gravi
	Muri a retta in c.a.	leggere
	Arredo (lumi;gazebo;..)	gravi
	Vegetazione incongrua	gravi
	Garage/rimessa interrata	assenti
	Box	assenti
	Parcheggi	assenti
	Baracche precarie	assenti
VISIBILITA'		
Dalla rete stradale		



