

COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA - PIANO OPERATIVO - QUADRO CONOSCITIVO

Analisi del Patrimonio edilizio nel territorio aperto

Responsabile del progetto: prof. Arch. GIAN FRANCO DI PIETRO
Collaboratori: arch. D. Donatini, arch. R. Monaci, arch. G. Pessina


SCHEDA N. 5112

Toponimo ed indirizzo Via Montepaldi 13

Schede 1985: n. 05/ 259-260-261-262-263

CTR 1:5000: foglio n. 275102

NCT: foglio/particella 21/5;22/1;22/3;22/4;21/ ;22/5





	OGGETTO	*
A	casa colonica	RV
B	fienile	V
C	annesso agricolo	V
D	annesso agricolo	V
E	casotto di caccia	CC

(*)Valore: RV: rilevante; V: medio; CC: compatibile con il contesto; SV: scarso; N: nullo

Data rilievo: 05/07/02

USO ATTUALE	
A	Abitazione permanente ; Annesso agricolo
B	Annesso agricolo
C	Annesso agricolo
D	Annesso agricolo
E	Inutilizzato

Note A: Complesso colonico di proprietà della Fattoria di Montepaldi. Edificio con volumi ad uso agricolo al piano terra ; D: Rimessa macchine agricole parzialmente crollata ; E: Casotto di caccia di recente costruzione

ALTERAZIONI TIPOLOGICHE	
A	Assenti
B	Assenti

C	Assenti
D	Assenti
E	--

Note

ALTERAZIONI ARCH. ESTERNE

A	
Coperture	leggere
Gronde e cornicioni	assenti
Comignoli	leggere
Intonaci	assenti
Muri a faccia vista	assenti
Aperture	assenti
Infissi e persiane	assenti
Elementi costruttivi/decorativi	assenti
Elementi aggettanti (tettini)	assenti
B	
Coperture	assenti
Gronde e cornicioni	assenti
Comignoli	assenti
Intonaci	assenti
Muri a faccia vista	assenti
Aperture	assenti
Infissi e persiane	assenti
Elementi costruttivi/decorativi	assenti
Elementi aggettanti (tettini)	assenti
C	
Coperture	assenti
Gronde e cornicioni	assenti
Comignoli	assenti
Intonaci	assenti
Muri a faccia vista	assenti
Aperture	assenti
Infissi e persiane	assenti
Elementi costruttivi/decorativi	assenti
Elementi aggettanti (tettini)	assenti
D	
Coperture	assenti
Gronde e cornicioni	assenti
Comignoli	assenti

Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	assenti	
Infissi e persiane	assenti	
Elementi costruttivi/decorativi	assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	assenti	
E		
Coperture	--	
Gronde e cornicioni	--	
Comignoli	--	
Intonaci	--	
Muri a faccia vista	--	
Aperture	--	
Infissi e persiane	--	
Elementi costruttivi/decorativi	--	
Elementi aggettanti (tettini)	--	
STATO DI CONSERVAZIONE		
A	Medio	
B	Buono	
C	Buono	
D	Pessimo	
E	Medio	
VALORE		
A	Rilevante	
B	Medio	
C	Medio	
D	Medio	
E	Compatibile con il contesto	
AREA DI PERTINENZA		Valore complessivo: Rilevante
	Aperta	Aia costruita in cotto di Medio Valore (V)
	Recinzioni interne	
	Recinzione con rete metallica	
ALTERAZIONI AREA DI PERTINENZA		Alterazioni complessive: assenti
	Pavimentazione	assenti
	Muri a retta in c.a.	assenti
	Arredo (lumi;gazebo;..)	assenti
	Vegetazione	leggere

	incongrua		
	Garage/rimessa interrata	assenti	
	Box	assenti	
	Parcheggi	presente	Tettoia per auto
	Baracche precarie	presente	
VISIBILITA'			
Da punti panoramici			



