

COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA – PIANO OPERATIVO - QUADRO CONOSCITIVO

Analisi del Patrimonio edilizio nel territorio aperto

Scheda modificata in sede di Variante al Piano Strutturale 2016

Piano Strutturale 2009

Responsabile del progetto: *prof. Arch. GIAN FRANCO DI PIETRO*

Collaboratori: *arch. D. Donatini, arch. R. Monaci, arch. G. Pessina*

SCHEDA N. 5140

Variante al Piano Strutturale 2016


Progettista incaricato: *Arch. SILVIA VIVIANI*

Toponimo ed indirizzo La Gora Via Mucciana 33

Schede 1985: n. 05/ 334-335-336

CTR 1:5000: foglio n. 275102

NCT: foglio/particella 30/33;30/34



	OGGETTO	*
A	casa colonica	RV
B	carraia	CC
C	porcilaia	CC

(*)Valore: RV: rilevante; V: medio; CC: compatibile con il contesto; SV: scarso; N: nullo

Data rilievo: 09/07/02 e 22/06/2016

USO ATTUALE		
A	Inutilizzato	
B	Inutilizzato	
C	Annesso agricolo	
Note A: Non è stato possibile fotografare il fronte nord-est dell'edificio per la fitta presenza di rovi; C: Rudere		
ALTERAZIONI TIPOLOGICHE		
A	Assenti	
B	Assenti	
C	Assenti	
Note		
ALTERAZIONI ARCH. ESTERNE		
A		
Coperture	assenti	
Gronde e cornicioni	assenti	
Comignoli	assenti	
Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	assenti	
Infissi e persiane	assenti	
Elementi costruttivi/decorativi	assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	assenti	

B		
Coperture	leggere	
Gronde e cornicioni	assenti	
Comignoli	assenti	
Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	gravi	
Infissi e persiane	assenti	
Elementi costruttivi/decorativi	gravi	
Elementi aggettanti (tettini)	assenti	
C		
Coperture	assenti	
Gronde e cornicioni	assenti	
Comignoli	assenti	
Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	assenti	
Infissi e persiane	assenti	
Elementi costruttivi/decorativi	assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	assenti	
STATO DI CONSERVAZIONE		
A	Cattivo	
B	Medio	
C	Buono	
VALORE		
A	Rilevante	
B	Scarso	
C	Medio	

AREA DI PERTINENZA		Valore complessivo: Rilevante	
	Aperta	Aia costruita in cotto di Medio Valore (V)	
ALTERAZIONI AREA DI PERTINENZA		Alterazioni complessive: assenti	
	Pavimentazione	assenti	
	Muri a retta in c.a.	assenti	
	Arredo (lumi;gazebo;..)	assenti	
	Vegetazione incongrua	assenti	
	Garage/rimessa interrata	assenti	
	Box	assenti	
	Parcheggi	assenti	
	Baracche precarie	assenti	
VISIBILITA'			
Solo locale			





Foto effettuata per l'aggiornamento della scheda in sede di Variante al PS 2016

Foto effettuata per l'aggiornamento della scheda in sede di Variante al PS 2016