

COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA - PIANO OPERATIVO - QUADRO CONOSCITIVO

Analisi del Patrimonio edilizio nel territorio aperto

Responsabile del progetto: prof. Arch. GIAN FRANCO DI PIETRO
Collaboratori: arch. D. Donatini, arch. R. Monaci, arch. G. Pessina


SCHEDA N. 5211

Toponimo ed indirizzo C.le d'Agnola Via Colle d'Agnola 42/44/46

Schede 1985: n. 05/540-541-542

CTR 1:5000: foglio n. 275113

NCT: foglio/particella 32/527;32/528;32/525;32/93;32/526;32/91;32/92



	OGGETTO	*
A	villa	V
B	volume sotto terrazza	V
C	serra	V

(*)Valore: RV: rilevante; V: medio; CC: compatibile con il contesto; SV: scarso; N: nullo

Data rilievo: 15/10/02

USO ATTUALE		
A	Abitazione permanente	
B	Altro	
C	Altro	
Note A: La villa e la sua area di pertinenza sono state frazionate in due proprietà; B: Volume seminterrato ad uso rimessa-deposito ; C: Serra-rimessa		
ALTERAZIONI TIPOLOGICHE		
A	Superfetazioni; Ristrutturazione distributiva ; Frazionamento in più alloggi	
B	Assenti	
C	Assenti	
Note		
ALTERAZIONI ARCH. ESTERNE		
A		
Coperture	assenti	
Gronde e cornicioni	assenti	
Comignoli	assenti	
Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	assenti	
Infissi e persiane	assenti	
Elementi costruttivi/decorativi	assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	gravi	
B		
Coperture	assenti	
Gronde e cornicioni	assenti	
Comignoli	assenti	
Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	assenti	
Infissi e persiane	assenti	
Elementi costruttivi/decorativi	assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	assenti	

C		
Coperture	assenti	
Gronde e cornicioni	assenti	
Comignoli	assenti	
Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	assenti	
Infissi e persiane	assenti	
Elementi costruttivi/decorativi	assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	assenti	
STATO DI CONSERVAZIONE		
A	Buono	
B	Buono	
C	Buono	
VALORE		
A	Medio	
B	Medio	
C	Medio	
AREA DI PERTINENZA		Valore complessivo: Rilevante
	Recinzione esterna	Giardino formale
	Recinzioni interne	
	Cancello	
	Alberature di pregio	
	Terrazza	
	Recinzione con siepe viva	
	Recinzione con muri	
	Viale cipressi	
ALTERAZIONI AREA DI PERTINENZA		Alterazioni complessive: assenti
	Pavimentazione	assenti
	Muri a retta in c.a.	assenti
	Arredo (lumi;gazebo;..)	assenti
	Vegetazione incongrua	assenti
	Garage/rimessa interrata	assenti
	Box	assenti
	Parcheggi	assenti

	Baracche precarie	assenti	
--	-------------------	---------	--

VISIBILITA'

Da punti panoramici





