

COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA - PIANO OPERATIVO - QUADRO CONOSCITIVO

Analisi del Patrimonio edilizio nel territorio aperto

Responsabile del progetto: prof. Arch. GIAN FRANCO DI PIETRO
Collaboratori: arch. D. Donatini, arch. R. Monaci, arch. G. Pessina


SCHEDA N. 5308

Toponimo ed indirizzo Canali Via Canali 8

Schede 1985: n. 05/ 836-837-838

CTR 1:5000: foglio n. 275154

NCT: foglio/particella 55/102;55/103



	OGGETTO	*
A	casa colonica	RV
B	fienile	V
C	porcilaia	V
D	silos	V
E	carraia	V

(*)Valore: RV: rilevante; V: medio; CC: compatibile con il contesto; SV: scarso; N: nullo

Data rilievo: 27/11/02

USO ATTUALE	
A	Abitazione permanente
B	Abitazione temporanea
C	Altro
D	Inutilizzato
E	Annesso agricolo

Note A: Casa colonica appartenente alla Fattoria "Le Corti" ; C: Rimessa-deposito

ALTERAZIONI TIPOLOGICHE	
A	Superfetazioni; Ristrutturazione distributiva ; Cambiamento destinazione
B	Ristrutturazione distributiva; Cambiamento destinazione
C	Ristrutturazione distributiva; Cambiamento destinazione
D	Assenti
E	Assenti

Note A: Gabinetto pensile

ALTERAZIONI ARCH. ESTERNE		
A		
Coperture	assenti	
Gronde e cornicioni	assenti	
Comignoli	leggere	
Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	leggere	
Infissi e persiane	assenti	
Elementi costruttivi/decorativi	assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	assenti	
B		
Coperture	leggere	
Gronde e cornicioni	gravi	
Comignoli	gravi	
Intonaci	leggere	

Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	gravi	
Infissi e persiane	gravi	
Elementi costruttivi/decorativi	gravi	
Elementi aggettanti (tettini)	assenti	
C		
Coperture	leggere	
Gronde e cornicioni	gravi	
Comignoli	gravi	
Intonaci	leggere	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	assenti	
Infissi e persiane	assenti	
Elementi costruttivi/decorativi	assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	assenti	
D		
Coperture	assenti	
Gronde e cornicioni	assenti	
Comignoli	assenti	
Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	assenti	
Infissi e persiane	assenti	
Elementi costruttivi/decorativi	assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	assenti	
E		
Coperture	assenti	
Gronde e cornicioni	assenti	
Comignoli	assenti	
Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	assenti	
Infissi e persiane	assenti	
Elementi costruttivi/decorativi	assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	assenti	
STATO DI CONSERVAZIONE		
A	Medio	
B	Buono	
C	Buono	

D	Cattivo	
E	Medio	

VALORE

A	Rilevante	
B	Medio	
C	Medio	
D	Medio	
E	Medio	

AREA DI PERTINENZA		Valore complessivo: Rilevante
	Aperta	Aia costruita in pietra di Rilevante Valore (RV); pozzo di Rilevante Valore (RV)
	Alberature di pregio	Pino domestico monumentale

ALTERAZIONI AREA DI PERTINENZA			Alterazioni complessive: assenti
	Pavimentazione	leggere	Pavimentazione intorno agli edifici C e B
	Muri a retta in c.a.	assenti	
	Arredo (lumi;gazebo,..)	assenti	
	Vegetazione incongrua	assenti	
	Garage/rimessa interrata	assenti	
	Box	assenti	
	Parcheggi	assenti	
	Baracche precarie	assenti	

VISIBILITA'

Da punti panoramici	
---------------------	--







