

# COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA - PIANO OPERATIVO - QUADRO CONOSCITIVO

## Analisi del Patrimonio edilizio nel territorio aperto

Responsabile del progetto: prof. Arch. GIAN FRANCO DI PIETRO  
Collaboratori: arch. D. Donatini, arch. R. Monaci, arch. G. Pessina


**SCHEDA N. 5292**

Toponimo ed indirizzo Pod.e Mura Via Mura 3/5

Schede 1985: n. 05/ 794/795/796

CTR 1:5000: foglio n. 275154

NCT: foglio/particella 53/84;53/ ;53/83



	OGGETTO	*
A	casa colonica	RV
B	fienile	RV
C	fienile	RV

(\*)Valore: RV: rilevante; V: medio; CC: compatibile con il contesto; SV: scarso; N: nullo

Data rilievo: 29/10/02

<b>USO ATTUALE</b>		
A	Abitazione permanente ; Annesso agricolo	
B	Annesso agricolo	
C	Annesso agricolo	
Note A: Edificio con volumi ad uso agricolo al piano terra		
<b>ALTERAZIONI TIPOLOGICHE</b>		
A	Superfetazioni	
B	Assenti	
C	Assenti	
Note A: Gabinetto pensile		
<b>ALTERAZIONI ARCH. ESTERNE</b>		
A		
Coperture	assenti	
Gronde e cornicioni	assenti	
Comignoli	assenti	
Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	assenti	
Infissi e persiane	assenti	
Elementi costruttivi/decorativi	assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	assenti	
B		
Coperture	assenti	
Gronde e cornicioni	assenti	
Comignoli	assenti	
Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	leggere	
Infissi e persiane	assenti	
Elementi costruttivi/decorativi	assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	assenti	
C		

Coperture	assenti	
Gronde e cornicioni	assenti	
Comignoli	assenti	
Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	leggere	
Infissi e persiane	assenti	
Elementi costruttivi/decorativi	assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	leggere	

### STATO DI CONSERVAZIONE

A	Buono	
B	Buono	
C	Buono	

### VALORE

A	Rilevante	
B	Rilevante	
C	Rilevante	

### AREA DI PERTINENZA

		Valore complessivo: Rilevante
	Aperta	Aia costruita in pietra di Medio Valore (V)

### ALTERAZIONI AREA DI PERTINENZA

			Alterazioni complessive: assenti
	Pavimentazione	assenti	
	Muri a retta in c.a.	assenti	
	Arredo (lumi;gazebo;..)	assenti	
	Vegetazione incongrua	leggere	
	Garage/rimessa interrata	assenti	
	Box	assenti	
	Parcheggi	assenti	
	Baracche precarie	presente	

### VISIBILITA'

Da punti panoramici	
---------------------	--







