

**COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA - PIANO
OPERATIVO - QUADRO CONOSCITIVO**

Analisi del Patrimonio edilizio nel territorio aperto

Responsabile del progetto: prof. Arch. GIAN FRANCO DI PIETRO

Collaboratori: arch. D. Donatini, arch. R. Monaci, arch. G. Pessina


SCHEMA N. 6040

Toponimo ed indirizzo Grillaia Via Paterno 1

Schede 1985: n. 06/ 114-115

CTR 1:5000: foglio n. 275141

NCT: foglio/particella 63/49;63/48



	OGGETTO	*
A	casa colonica	RV
B	fienile	RV

(*)Valore: RV: rilevante; V: medio; CC: compatibile con il contesto; SV: scarso; N: nullo

Data rilievo: 10/06/02

USO ATTUALE		
A	Abitazione permanente ; Annesso agricolo	
B	Abitazione permanente	
Note A: Edificio con volumi ad uso agricolo al piano terra; B: Edificio con porcilaia, ora inutilizzata, in aderenza sul fronte sud		
ALTERAZIONI TIPOLOGICHE		
A	Assenti	
B	Ristrutturazione distributiva; Cambiamento destinazione	
Note		
ALTERAZIONI ARCH. ESTERNE		
A		
Coperture	assenti	
Gronde e cornicioni	assenti	
Comignoli	assenti	
Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	assenti	
Infissi e persiane	assenti	
Elementi costruttivi/decorativi	assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	assenti	
B		
Coperture	gravi	
Gronde e cornicioni	assenti	
Comignoli	leggere	
Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	assenti	
Infissi e persiane	assenti	
Elementi costruttivi/decorativi	assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	assenti	
STATO DI CONSERVAZIONE		
A	Cattivo	
B	Cattivo	

VALORE		
A	Rilevante	
B	Rilevante	
AREA DI PERTINENZA		Valore complessivo: Medio
	Aperta	Aia costruita
	Alberature di pregio	
ALTERAZIONI AREA DI PERTINENZA		Alterazioni complessive: assenti
	Pavimentazione	assenti
	Muri a retta in c.a.	assenti
	Arredo (lumi;gazebo;..)	assenti
	Vegetazione incongrua	assenti
	Garage/rimessa interrata	assenti
	Box	assenti
	Parcheggi	assenti
	Baracche precarie	presente
VISIBILITA'		
Da punti panoramici		



