

COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA - PIANO OPERATIVO - QUADRO CONOSCITIVO

Analisi del Patrimonio edilizio nel territorio aperto

Responsabile del progetto: prof. Arch. GIAN FRANCO DI PIETRO

Collaboratori: arch. D. Donatini, arch. R. Monaci, arch. G. Pessina


SCHEMA N. 6055

Toponimo ed indirizzo (Pod.e Bibbione) Via Certaldese

Schede 1985: n. 06/169

CTR 1:5000: foglio n. 275142

NCT: foglio/particella 61/55



	OGGETTO	*
A	casa colonica	V
B	fienile con carraia	SV

(*)Valore: RV: rilevante; V: medio; CC: compatibile con il contesto; SV: scarso; N: nullo

Data rilievo: 20/06/02

USO ATTUALE		
	Abitazione permanente	
	Abitazione permanente	
	Note	
ALTERAZIONI TIPOLOGICHE		
	Ristrutturazione distributiva; Cambiamento destinazione ; Frazionamento in più alloggi	
	Superfetazioni; Ristrutturazione distributiva ; Cambiamento destinazione	
	Note B: Loggia sul fronte sud-est	
ALTERAZIONI ARCH. ESTERNE		
	A	
Coperture	gravi	
Gronde e cornicioni	gravi	
Comignoli	leggere	
Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	leggere	
Aperture	leggere	
Infissi e persiane	assenti	
Elementi costruttivi/decorativi	assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	assenti	
	B	
Coperture	gravi	
Gronde e cornicioni	leggere	
Comignoli	leggere	
Intonaci	leggere	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	gravi	
Infissi e persiane	leggere	
Elementi costruttivi/decorativi	assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	assenti	
STATO DI CONSERVAZIONE		
	Buono	
	Buono	
VALORE		

Medio			
Scarso			
AREA DI PERTINENZA		Valore complessivo: Medio	
Recinzione esterna A			
Recinzioni interne A			
Cancello			
A Piscina		In costruzione	
Recinzione con rete metallica			
Recinzione con siepe viva			
Recinzione esterna			
Recinzione con rete metallica B			
Recinzione con siepe viva			
ALTERAZIONI AREA DI PERTINENZA			Alterazioni complessive: gravi
A	Pavimentazione	leggere	
A	Muri a retta in c.a.	leggere	
A	Arredo (lumi;gazebo;..)	leggere	
A	Vegetazione incongrua	gravi	
A	Garage/rimessa interrata	assenti	
A	Box	assenti	
A	Parcheggi	assenti	
A	Baracche precarie	assenti	
B	Pavimentazione	leggere	
B	Muri a retta in c.a.	assenti	
B	Arredo (lumi;gazebo;..)	leggere	
B	Vegetazione incongrua	gravi	
B	Garage/rimessa interrata	assenti	
B	Box	presente	Box prefabbricato in legno
B	Parcheggi	assenti	
B	Baracche precarie	assenti	
VISIBILITA'			
Da punti panoramici			

