

COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA - PIANO STRUTTURALE - QUADRO CONOSCITIVO

Analisi del Patrimonio edilizio nel territorio aperto

Responsabile del progetto: prof. Arch. GIAN FRANCO DI PIETRO
Collaboratori: arch. D. Donatini, arch. R. Monaci, arch. G. Pessina


SCHEDA N. 6041

Toponimo ed indirizzo Il Palagio Via Malafrasca

Schede 1985: n. 06/ 116-117, 143-144-145-146-147-148

CTR 1:5000: foglio n. 275141/275142

NCT: foglio/particella 63/24;63/33;63/29;63/28;63/26;63/25;63/23;63/22



	OGGETTO	*
A	villa-fattoria	RV
B	casa colonica	RV
C	fienile	V
D	cappella	RV
E	carraia	V
F	porcilaia	V
G	annesso agricolo	V
H	annesso agricolo	V
I	vasca	N

(*)Valore: RV: rilevante; V: medio; CC: compatibile con il contesto; SV: scarso; N: nullo

Data rilievo: 12/06/02

USO ATTUALE	
A	Abitazione permanente ; Annesso agricolo
B	Abitazione permanente ; Annesso agricolo
C	Inutilizzato
D	Inutilizzato
E	Inutilizzato
F	Inutilizzato
G	Inutilizzato
H	Inutilizzato
I	Annesso agricolo

Note A: Complesso architettonico di notevoli dimensioni composto da numerosi corpi di fabbrica parte adibiti a residenza, sia padronale che per salariati, parte ad uso agricolo; B: Edificio con annessi rustici in aderenza e volumi ad uso agricolo al piano terra

ALTERAZIONI TIPOLOGICHE	
A	Assenti
B	Assenti
C	Assenti
D	Assenti
E	Assenti
F	Assenti
G	Assenti
H	Assenti
I	Assenti

Note

ALTERAZIONI ARCH. ESTERNE	
	A
Coperture	assenti

Gronde e cornicioni	assenti	
Comignoli	assenti	
Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	assenti	
Infissi e persiane	assenti	
Elementi costruttivi/decorativi	assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	assenti	
B		
Coperture	assenti	
Gronde e cornicioni	assenti	
Comignoli	assenti	
Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	assenti	
Infissi e persiane	assenti	
Elementi costruttivi/decorativi	assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	assenti	
C		
Coperture	assenti	
Gronde e cornicioni	assenti	
Comignoli	assenti	
Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	assenti	
Infissi e persiane	assenti	
Elementi costruttivi/decorativi	assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	assenti	
D		
Coperture	assenti	
Gronde e cornicioni	assenti	
Comignoli	assenti	
Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	assenti	
Infissi e persiane	assenti	
Elementi costruttivi/decorativi	assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	assenti	
E		

Coperture	assenti	
Gronde e cornicioni	assenti	
Comignoli	assenti	
Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	assenti	
Infissi e persiane	assenti	
Elementi costruttivi/decorativi	assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	assenti	
F		
Coperture	assenti	
Gronde e cornicioni	assenti	
Comignoli	assenti	
Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	assenti	
Infissi e persiane	assenti	
Elementi costruttivi/decorativi	assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	assenti	
G		
Coperture	assenti	
Gronde e cornicioni	assenti	
Comignoli	assenti	
Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	assenti	
Infissi e persiane	assenti	
Elementi costruttivi/decorativi	assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	assenti	
H		
Coperture	assenti	
Gronde e cornicioni	assenti	
Comignoli	assenti	
Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	assenti	
Infissi e persiane	assenti	
Elementi costruttivi/decorativi	assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	assenti	

I		
Coperture	assenti	
Gronde e cornicioni	assenti	
Comignoli	assenti	
Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	assenti	
Infissi e persiane	assenti	
Elementi costruttivi/decorativi	assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	assenti	
STATO DI CONSERVAZIONE		
A	Buono	
B	Medio	
C	Medio	
D	Medio	
E	Cattivo	
F	Cattivo	
G	Pessimo	
H	Pessimo	
I	Cattivo	
VALORE		
A	Rilevante	
B	Rilevante	
C	Medio	
D	Rilevante	
E	Medio	
F	Medio	
G	Medio	
H	Medio	
I	Nulla	
AREA DI PERTINENZA		Valore complessivo: Medio
	Aperta	Aia costruita in cotto di Medio Valore (V)
	Terrazza	
ALTERAZIONI AREA DI PERTINENZA		Alterazioni complessive: assenti
	Pavimentazione	assenti
	Muri a retta in c.a.	assenti
	Arredo (lumi;gazebo;..)	assenti

	Vegetazione incongrua	assenti	
	Garage/rimessa interrata	assenti	
	Box	assenti	
	Parcheggi	assenti	
	Baracche precarie	assenti	

VISIBILITA'

Da punti panoramici







