

COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA - PIANO OPERATIVO - QUADRO CONOSCITIVO

Analisi del Patrimonio edilizio nel territorio aperto

Responsabile del progetto: prof. Arch. GIAN FRANCO DI PIETRO

Collaboratori: arch. D. Donatini, arch. R. Monaci, arch. G. Pessina


SCHEMA N. 6091

Toponimo ed indirizzo Pod.e Pitto Via Montecalvo 3

Schede 1985: n. 06/ 280-281-282-283

CTR 1:5000: foglio n. 275154

NCT: foglio/particella 80/83;80/137;80/ ;80/81;80/141;80/82;80/142





	OGGETTO	*
A	casa colonica	RV
B	fienile con carraia	RV
C	annesso agricolo	V
D	annesso agricolo	V
E	forno	V
F	annesso agricolo	V
G	edificio non censito	X

(*)Valore: RV: rilevante; V: medio; CC: compatibile con il contesto; SV: scarso; N: nullo

Data rilievo: 19/07/02

USO ATTUALE		
	Abitazione permanente	
	Lavori in corso	
	Abitazione permanente	
	Altro	
	Altro	
	Inutilizzato	
G	Edificio non censito	
Note D: Rimessa deposito; E: Rimessa-deposito		
ALTERAZIONI TIPOLOGICHE		
	Ristrutturazione distributiva; Cambiamento destinazione ; Frazionamento in più alloggi	
	Non valutabile	
	Ristrutturazione distributiva; Cambiamento destinazione	
	Ristrutturazione distributiva; Cambiamento destinazione	
	Cambiamento destinazione	
	Assenti	
	Non valutabile	
Note		
ALTERAZIONI ARCH. ESTERNE		
	A	
Coperture	gravi	
Gronde e cornicioni	assenti	
Comignoli	leggere	
Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	leggere	
Infissi e persiane	assenti	
Elementi costruttivi/decorativi	assenti	

Elementi aggettanti (tettini)	assenti	
B		
Coperture	non valutabile	
Gronde e cornicioni	non valutabile	
Comignoli	non valutabile	
Intonaci	non valutabile	
Muri a faccia vista	non valutabile	
Aperture	non valutabile	
Infissi e persiane	non valutabile	
Elementi costruttivi/decorativi	non valutabile	
Elementi aggettanti (tettini)	non valutabile	
C		
Coperture	leggere	
Gronde e cornicioni	assenti	
Comignoli	leggere	
Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	leggere	
Infissi e persiane	leggere	
Elementi costruttivi/decorativi	assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	assenti	
D		
Coperture	assenti	
Gronde e cornicioni	assenti	
Comignoli	leggere	
Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	gravi	
Infissi e persiane	leggere	
Elementi costruttivi/decorativi	assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	assenti	

E		
Coperture	assenti	
Gronde e cornicioni	leggere	
Comignoli	assenti	
Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	gravi	
Aperture	leggere	
Infissi e persiane	assenti	
Elementi costruttivi/decorativi	assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	assenti	
F		
Coperture	leggere	
Gronde e cornicioni	assenti	
Comignoli	assenti	
Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	assenti	
Infissi e persiane	assenti	
Elementi costruttivi/decorativi	assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	assenti	
G		
Coperture	non valutabile	
Gronde e cornicioni	non valutabile	
Comignoli	non valutabile	
Intonaci	non valutabile	
Muri a faccia vista	non valutabile	
Aperture	non valutabile	
Infissi e persiane	non valutabile	
Elementi costruttivi/decorativi	non valutabile	
Elementi aggettanti (tettini)	non valutabile	
STATO DI CONSERVAZIONE		

Buono	
Non valutabile	
Buono	
Buono	
Buono	
Buono	
G Non valutabile	
VALORE	
Rilevante	
Rilevante	
Medio	
Medio	
Medio	
Medio	
G Non valutabile	
AREA DI PERTINENZA	Valore complessivo: Medio
Recinzione solo su strada	I lavori in corso non permettono una completa valutazione dell'area di pertinenza
Recinzioni interne	
Cancello	
Alberature di pregio	
Recinzione con siepe viva	
Recinzione con muri	
ALTERAZIONI AREA DI PERTINENZA	Alterazioni complessive: non valutabile
Non valutabile	
VISIBILITA'	
Solo locale	





