

COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA - PIANO OPERATIVO - QUADRO CONOSCITIVO

Analisi del Patrimonio edilizio nel territorio aperto

Responsabile del progetto: prof. Arch. GIAN FRANCO DI PIETRO
Collaboratori: arch. D. Donatini, arch. R. Monaci, arch. G. Pessina


SCHEMA N. 5153

Toponimo ed indirizzo La Villa Via Pisignano 23/25/27

Schede 1985: n. 05/ 359-360-361

CTR 1:5000: foglio n. 275113

NCT: foglio/particella 24/20





	OGGETTO	*
A	casa colonica	V
B	annesso agricolo	V
C	annesso agricolo	V
D	fienile	V
E	porcilaia	V

(*)Valore: RV: rilevante; V: medio; CC: compatibile con il contesto; SV: scarso; N: nullo

Data rilievo: 01/10/02

USO ATTUALE	
A	Abitazione permanente
B	Annesso agricolo
C	Annesso agricolo
D	Annesso agricolo
E	Inutilizzato
Note A: Edificio di proprietà della Fattoria "Cigliano di Sotto" abitata da salariati agricoli	
ALTERAZIONI TIPOLOGICHE	
A	Ristrutturazione distributiva; Frazionamento in più alloggi
B	Assenti
C	Assenti
D	Assenti
E	Assenti
Note	

ALTERAZIONI ARCH. ESTERNE**A**

Coperture	assenti	
Gronde e cornicioni	leggere	
Comignoli	leggere	
Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	leggere	
Infissi e persiane	assenti	
Elementi costruttivi/decorativi	assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	gravi	

B

Coperture	assenti	
Gronde e cornicioni	assenti	
Comignoli	assenti	
Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	assenti	
Infissi e persiane	assenti	
Elementi costruttivi/decorativi	assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	assenti	

C

Coperture	assenti	
Gronde e cornicioni	assenti	
Comignoli	assenti	
Intonaci	leggere	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	assenti	
Infissi e persiane	assenti	
Elementi costruttivi/decorativi	assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	assenti	

D

Coperture	assenti	
Gronde e cornicioni	assenti	
Comignoli	assenti	
Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	assenti	
Infissi e persiane	assenti	

Elementi costruttivi/decorativi	assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	assenti	
E		
Coperture	assenti	
Gronde e cornicioni	assenti	
Comignoli	assenti	
Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	assenti	
Infissi e persiane	assenti	
Elementi costruttivi/decorativi	assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	assenti	

STATO DI CONSERVAZIONE

A	Buono	
B	Medio	
C	Medio	
D	Medio	
E	Medio	

VALORE

A	Medio	
B	Medio	
C	Medio	
D	Medio	
E	Medio	

AREA DI PERTINENZA	Valore complessivo: Medio
Aperta	Tabernacolo di Medio Valore (V)

ALTERAZIONI AREA DI PERTINENZA	Alterazioni complessive: assenti	
Pavimentazione	leggere	A nord dell'edificio B area pavimentata in cemento, forse ex aia costruita
Muri a retta in c.a.	assenti	
Arredo (lumi;gazebo;..)	assenti	
Vegetazione incongrua	assenti	
Garage/rimessa interrata	assenti	
Box	assenti	
Parcheeggi	assenti	

	Baracche precarie	assenti	
--	-------------------	---------	--

VISIBILITA'

Solo locale





