

**COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA
PIANO OPERATIVO - QUADRO CONOSCITIVO**

Analisi del Patrimonio edilizio nel territorio aperto

Responsabile del progetto: prof. Arch. GIAN FRANCO DI PIETRO

Collaboratori: arch. D. Donatini, arch. R. Monaci, arch. G. Pessina


SCHEDA N. 2053

Toponimo ed indirizzo Pod.e Leccia Via Campoli

Schede 1985: n. 02/ 376-377

CTR 1:5000: foglio n. 275152

NCT: foglio/particella 86/290;72/166;72/173



	OGGETTO	*
A	casa unifamiliare	N
B	annesso agricolo	N

(*)Valore: RV: rilevante; V: medio; CC: compatibile con il contesto; SV: scarso; N: nullo

Data rilievo: 20/01/02

USO ATTUALE		
	Lavori in corso	
	Annesso agricolo	
Note B: Edificio di nuova costruzione		
ALTERAZIONI TIPOLOGICHE		
A	Rifacimento totale	
B	--	
Note		
ALTERAZIONI ARCH. ESTERNE		
A		
Coperture	--	
Gronde e cornicioni	--	
Comignoli	--	
Intonaci	--	
Muri a faccia vista	--	
Aperture	--	
Infissi e persiane	--	
Elementi costruttivi/decorativi	--	
Elementi aggettanti (tettini)	--	
B		
Coperture	--	
Gronde e cornicioni	--	
Comignoli	--	
Intonaci	--	
Muri a faccia vista	--	
Aperture	--	
Infissi e persiane	--	
Elementi costruttivi/decorativi	--	
Elementi aggettanti (tettini)	--	
STATO DI CONSERVAZIONE		
Non valutabile		
Buono		
VALORE		

A	Nulla	
B	Nulla	
AREA DI PERTINENZA		Valore complessivo: Scarso
	Recinzione esterna	I lavori in corso non permettono una completa valutazione dell'area di pertinenza
	Recinzioni interne	
ALTERAZIONI AREA DI PERTINENZA		Alterazioni complessive: non valutabile
	Non valutabile	
VISIBILITA'		
Dalla rete stradale		

