

**COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA
PIANO OPERATIVO - QUADRO CONOSCITIVO**

Analisi del Patrimonio edilizio nel territorio aperto

Responsabile del progetto: *prof. Arch. GIAN FRANCO DI PIETRO*

Collaboratori: *arch. D. Donatini, arch. R. Monaci, arch. G. Pessina*


SCHEDA N. 2091

Toponimo ed indirizzo Via Campoli 137/139/141/143/145/147

Schede 1985: n. 02/ 500-501-502-503

CTR 1:5000: foglio n. 275152

NCT: foglio/particella 100/56;100/58;100/59;100/55



	OGGETTO	*
A	casa colonica	V
B	casa colonica	V
C	fienile con carraia	V
D	casa unifamiliare	N
E	garage	N
F	annesso agricolo	N

(*)Valore: RV: rilevante; V: medio; CC: compatibile con il contesto; SV: scarso; N: nullo

Data rilievo: 06/02/03

USO ATTUALE	
A	Abitazione permanente
B	Abitazione permanente
C	Abitazione temporanea ; Agriturismo
D	Abitazione permanente
E	Rimessa-garage
F	Annesso agricolo
Note D: Edificio di nuova costruzione; E: Edificio di nuova costruzione ; F: Edificio di nuova costruzione	
ALTERAZIONI TIPOLOGICHE	
A	Ristrutturazione distributiva; Cambiamento destinazione ; Frazionamento in più alloggi
B	Superfetazioni; Ristrutturazione distributiva ; Cambiamento destinazione ; Frazionamento in più alloggi
C	Ristrutturazione distributiva; Cambiamento destinazione
D	--
E	--
F	--
Note	
ALTERAZIONI ARCH. ESTERNE	
A	
Coperture	gravi
Gronde e cornicioni	assenti
Comignoli	leggere
Intonaci	assenti
Muri a faccia vista	assenti
Aperture	gravi
Infissi e persiane	leggere
Elementi costruttivi/decorativi	assenti
Elementi aggettanti (tettini)	gravi
B	

Coperture	assenti	
Gronde e cornicioni	assenti	
Comignoli	leggere	
Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	gravi	
Aperture	leggere	
Infissi e persiane	leggere	
Elementi costruttivi/decorativi	assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	gravi	
C		
Coperture	gravi	
Gronde e cornicioni	gravi	
Comignoli	leggere	
Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	gravi	
Aperture	gravi	
Infissi e persiane	leggere	
Elementi costruttivi/decorativi	assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	assenti	
D		
Coperture	--	
Gronde e cornicioni	--	
Comignoli	--	
Intonaci	--	
Muri a faccia vista	--	
Aperture	--	
Infissi e persiane	--	
Elementi costruttivi/decorativi	--	
Elementi aggettanti (tettini)	--	
E		
Coperture	--	
Gronde e cornicioni	--	
Comignoli	--	
Intonaci	--	
Muri a faccia vista	--	
Aperture	--	
Infissi e persiane	--	
Elementi costruttivi/decorativi	--	
Elementi aggettanti (tettini)	--	

F		
Coperture	--	
Gronde e cornicioni	--	
Comignoli	--	
Intonaci	--	
Muri a faccia vista	--	
Aperture	--	
Infissi e persiane	--	
Elementi costruttivi/decorativi	--	
Elementi aggettanti (tettini)	--	
STATO DI CONSERVAZIONE		
A	Buono	
B	Medio	
C	Buono	
D	Buono	
E	Medio	
F	Medio	
VALORE		
A	Medio	
B	Medio	
C	Medio	
D	Nulla	
E	Nulla	
F	Nulla	
AREA DI PERTINENZA		Valore complessivo: Medio
Aperta		Aia costruita di Medio Valore (V)
Alberature di pregio		
ALTERAZIONI AREA DI PERTINENZA		Alterazioni complessive: gravi
Pavimentazione	gravi	
Muri a retta in c.a.	leggere	
Arredo (lumi;gazebo;..)	leggere	
Vegetazione incongrua	leggere	
Garage/rimessa interrata	presente	
Box	presente	
Parcheggi	assenti	

	Baracche precarie	presente	
--	-------------------	----------	--

VISIBILITA'

Solo locale	
-------------	--





