

**COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA - PIANO OPERATIVO -
QUADRO CONOSCITIVO**

Analisi del Patrimonio edilizio nel territorio aperto

Responsabile del progetto: prof. Arch. GIAN FRANCO DI PIETRO

Collaboratori: arch. D. Donatini, arch. R. Monaci, arch. G. Pessina


SCHEDA N. 2128

Toponimo ed indirizzo Via Vicolabate 5

Schede 1985: n. 02/ 574

CTR 1:5000: foglio n. 275163

NCT: foglio/particella 87/37;87/34;87/36





	OGGETTO	*
A	casa colonica	RV
B	annesso agricolo	N
C	annesso agricolo	N

(*)Valore: RV: rilevante; V: medio; CC: compatibile con il contesto; SV: scarso; N: nullo

Data rilievo: 21/02/03

USO ATTUALE	
A	Abitazione permanente ; Abitazione temporanea
B	Inutilizzato
C	Inutilizzato
Note A: Edificio con annesso rustico in aderenza sul fronte ovest. Sul fronte nord rimangono tracce dell'antica chiesa di S. Miniato a Poppiano (muro in pietra a conci regolari - volticina in pietra); B: Rudere ; C: Rudere	
ALTERAZIONI TIPOLOGICHE	
A	Ristrutturazione distributiva; Cambiamento destinazione ; Frazionamento in più alloggi
B	Assenti
C	Assenti
Note	
ALTERAZIONI ARCH. ESTERNE	
A	
Coperture	assenti
Gronde e cornicioni	assenti
Comignoli	leggere

Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	leggere	
Infissi e persiane	leggere	
Elementi costruttivi/decorativi	assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	assenti	
B		
Coperture	assenti	
Gronde e cornicioni	assenti	
Comignoli	assenti	
Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	assenti	
Infissi e persiane	assenti	
Elementi costruttivi/decorativi	assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	assenti	
C		
Coperture	assenti	
Gronde e cornicioni	assenti	
Comignoli	assenti	
Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	assenti	
Infissi e persiane	assenti	
Elementi costruttivi/decorativi	assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	assenti	
STATO DI CONSERVAZIONE		
A	Buono	
B	Pessimo	
C	Pessimo	
VALORE		
A	Rilevante	
B	Nulla	
C	Nulla	
AREA DI PERTINENZA		Valore complessivo: Rilevante
	Recinzione esterna	
	Recinzioni interne	
	Cancello	

	Alberature di pregio		
	Terrazza		
	Recinzione con rete metallica		
	Viale cipressi		
ALTERAZIONI AREA DI PERTINENZA			Alterazioni complessive: leggere
	Pavimentazione	leggere	
	Muri a retta in c.a.	assenti	
	Arredo (lumi;gazebo;..)	leggere	
	Vegetazione incongrua	leggere	
	Garage/rimessa interrata	assenti	
	Box	assenti	
	Parcheggi	presente	
	Baracche precarie	presente	
VISIBILITA'			
Da punti panoramici			





