

COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA - PIANO OPERATIVO - QUADRO CONOSCITIVO

Analisi del Patrimonio edilizio nel territorio aperto

Responsabile del progetto: prof. Arch. GIAN FRANCO DI PIETRO

Collaboratori: arch. D. Donatini, arch. R. Monaci, arch. G. Pessina


Toponimo ed indirizzo Pod.e Pitigliolo Via Petigliolo 12

Schede 1985: n. 03/44

CTR 1:5000: foglio n. 275151

NCT: foglio/particella 68/23;68/22

SCHEDA N. 3019





	OGGETTO	*
A	casa colonica	V
B	annesso agricolo	SV

(*)Valore: RV: rilevante; V: medio; CC: compatibile con il contesto; SV: scarso; N: nullo

Data rilievo: 27/09/02

USO ATTUALE	
A	Abitazione permanente ; Annesso agricolo
B	Inutilizzato
Note A: Edificio con volumi ad uso agricolo al piano terra; B: Rudere	
ALTERAZIONI TIPOLOGICHE	
A	Assenti
B	Assenti
Note	
ALTERAZIONI ARCH. ESTERNE	

A		
Coperture	leggere	
Gronde e cornicioni	gravi	
Comignoli	leggere	
Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	assenti	
Infissi e persiane	leggere	
Elementi costruttivi/decorativi	assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	gravi	
B		
Coperture	assenti	
Gronde e cornicioni	assenti	
Comignoli	assenti	
Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	assenti	
Infissi e persiane	assenti	
Elementi costruttivi/decorativi	assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	assenti	
STATO DI CONSERVAZIONE		
A	Buono	
B	Pessimo	
VALORE		
A	Medio	
B	Scarso	
AREA DI PERTINENZA		Valore complessivo: Rilevante
	Aperta	Pozzo di Rilevante Valore (RV)
	Alberature di pregio	
ALTERAZIONI AREA DI PERTINENZA		Alterazioni complessive: leggere
	Pavimentazione	gravi
	Muri a retta in c.a.	assenti
	Arredo (lumi;gazebo;..)	assenti
	Vegetazione incongrua	gravi
	Garage/rimessa interrata	assenti

	Box	assenti	
	Parcheggi	assenti	
	Baracche precarie	presente	
VISIBILITA'			
Da punti panoramici			



