

COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA - PIANO OPERATIVO - QUADRO CONOSCITIVO

Analisi del Patrimonio edilizio nel territorio aperto

Responsabile del progetto: prof. Arch. GIAN FRANCO DI PIETRO

Collaboratori: arch. D. Donatini, arch. R. Monaci, arch. G. Pessina


Toponimo ed indirizzo Pod.e Ripa Via Montorsoli

Schede 1985: n. 03/ 245-246-247

CTR 1:5000: foglio n. 286031

NCT: foglio/particella 104/26;104/27

SCHEDA N. 3084



	OGGETTO	*
A	casa colonica	V
B	fienile	V
C	porcilaia	V

(*)Valore: RV: rilevante; V: medio; CC: compatibile con il contesto; SV: scarso; N: nullo

Data rilievo: 08/10/02

USO ATTUALE	
A	Abitazione permanente ; Annesso agricolo
B	Annesso agricolo
C	Inutilizzato

Note A: Edificio parzialmente utilizzato con annesso rustico (carraia), ridotto a rudere, in aderenza sul fronte ovest e volumi ad uso agricolo al piano terra

ALTERAZIONI TIPOLOGICHE

A	Assenti
B	Assenti
C	Assenti

Note

ALTERAZIONI ARCH. ESTERNE

A		
Coperture	assenti	
Gronde e cornicioni	assenti	
Comignoli	assenti	
Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	assenti	
Infissi e persiane	assenti	
Elementi costruttivi/decorativi	assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	assenti	
B		
Coperture	assenti	
Gronde e cornicioni	assenti	
Comignoli	assenti	
Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	assenti	
Infissi e persiane	assenti	
Elementi costruttivi/decorativi	assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	assenti	

C			
Coperture		assenti	
Gronde e cornicioni		assenti	
Comignoli		assenti	
Intonaci		assenti	
Muri a faccia vista		assenti	
Aperture		assenti	
Infissi e persiane		assenti	
Elementi costruttivi/decorativi		assenti	
Elementi aggettanti (tettini)		assenti	
STATO DI CONSERVAZIONE			
A	Cattivo		
B	Medio		
C	Medio		
VALORE			
A	Medio		
B	Medio		
C	Medio		
AREA DI PERTINENZA		Valore complessivo: Medio	
	Aperta	Aia costruita in cotto di Medio Valore (V)	
ALTERAZIONI AREA DI PERTINENZA			Alterazioni complessive: assenti
	Pavimentazione	assenti	
	Muri a retta in c.a.	assenti	
	Arredo (lumi;gazebo;..)	assenti	
	Vegetazione incongrua	assenti	
	Garage/rimessa interrata	assenti	
	Box	assenti	
	Parcheggi	assenti	
	Baracche precarie	presente	Pollai
VISIBILITA'			
Da punti panoramici			

