

COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA - PIANO OPERATIVO - QUADRO CONOSCITIVO

Analisi del Patrimonio edilizio nel territorio aperto

Responsabile del progetto: prof. Arch. GIAN FRANCO DI PIETRO
Collaboratori: arch. D. Donatini, arch. R. Monaci, arch. G. Pessina


SCHEMA N. 5023

Toponimo ed indirizzo Pod.e Casavecchia Via Pisignano 36/38

Schede 1985: n. 05/ 43-45

CTR 1:5000: foglio n. 275114

NCT: foglio/particella 15/49;15/52;15/51;14/205;14/163;15/158;15/160;15/68



	OGGETTO	*
A	casa colonica plurifami	RV
B	annesso agricolo	V
C	cisterna	N

(*)Valore: RV: rilevante; V: medio; CC: compatibile con il contesto; SV: scarso; N: nullo

Data rilievo: 27/05/02

USO ATTUALE		
A	Abitazione permanente ; Annesso agricolo	
B	Annesso agricolo	
C	Annesso agricolo	
Note A: Edificio con annessi rustici in aderenza nei fronti nord ed est e volumi ad uso agricolo al piano terra. Sede azienda agricola S. Niccolò a Pisignano; B: Rimessa macchine agricole ; C: Cisterna acqua piovana di nuova costruzione		
ALTERAZIONI TIPOLOGICHE		
A	Assenti	
B	Superfetazioni	
C	--	
Note		
ALTERAZIONI ARCH. ESTERNE		
A		
Coperture	leggere	
Gronde e cornicioni	assenti	
Comignoli	leggere	
Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	assenti	
Infissi e persiane	assenti	
Elementi costruttivi/decorativi	assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	assenti	
B		
Coperture	assenti	
Gronde e cornicioni	gravi	
Comignoli	assenti	
Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	gravi	
Infissi e persiane	gravi	
Elementi costruttivi/decorativi	assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	assenti	

C		
Coperture	--	
Gronde e cornicioni	--	
Comignoli	--	
Intonaci	--	
Muri a faccia vista	--	
Aperture	--	
Infissi e persiane	--	
Elementi costruttivi/decorativi	--	
Elementi aggettanti (tettini)	--	
STATO DI CONSERVAZIONE		
A	Cattivo	
B	Medio	
C	Buono	
VALORE		
A	Rilevante	
B	Medio	
C	Nulla	
AREA DI PERTINENZA		Valore complessivo: Rilevante
	Aperta	
ALTERAZIONI AREA DI PERTINENZA		Alterazioni complessive: assenti
	Pavimentazione	assenti
	Muri a retta in c.a.	assenti
	Arredo (lumi;gazebo;..)	assenti
	Vegetazione incongrua	assenti
	Garage/rimessa interrata	assenti
	Box	assenti
	Parcheggi	assenti
	Baracche precarie	assenti
VISIBILITA'		
Da punti panoramici		



