

COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA - PIANO OPERATIVO - QUADRO CONOSCITIVO

Analisi del Patrimonio edilizio nel territorio aperto

Responsabile del progetto: prof. Arch. GIAN FRANCO DI PIETRO
Collaboratori: arch. D. Donatini, arch. R. Monaci, arch. G. Pessina


SCHEMA N. 5044

Toponimo ed indirizzo Casetta Via Cigliano 29/31

Schede 1985: n. 05/92

CTR 1:5000: foglio n. 275114

NCT: foglio/particella 15/38;15/40;15/41



	OGGETTO	*
A	casa colonica	V
B	porcilaia	SV

(*)Valore: RV: rilevante; V: medio; CC: compatibile con il contesto; SV: scarso; N: nullo

Data rilievo: 13/06/02

USO ATTUALE		
A	Lavori in corso	
B	Lavori in corso	
Note		
ALTERAZIONI TIPOLOGICHE		
A	Non valutabile	
B	Non valutabile	
Note		
ALTERAZIONI ARCH. ESTERNE		
A		
Coperture	non valutabile	
Gronde e cornicioni	non valutabile	
Comignoli	non valutabile	
Intonaci	non valutabile	
Muri a faccia vista	non valutabile	
Aperture	non valutabile	
Infissi e persiane	non valutabile	
Elementi costruttivi/decorativi	non valutabile	
Elementi aggettanti (tettini)	non valutabile	
B		
Coperture	non valutabile	
Gronde e cornicioni	non valutabile	
Comignoli	non valutabile	

Intonaci	non valutabile	
Muri a faccia vista	non valutabile	
Aperture	non valutabile	
Infissi e persiane	non valutabile	
Elementi costruttivi/decorativi	non valutabile	
Elementi aggettanti (tettini)	non valutabile	
STATO DI CONSERVAZIONE		
A	Non valutabile	
B	Non valutabile	
VALORE		
A	Medio	
B	Scarso	
AREA DI PERTINENZA		Valore complessivo: Medio
	Recinzione esterna	I lavori in corso non permettono una completa valutazione dell'area di pertinenza
	Cancello	
	Alberature di pregio	
	Recinzione con rete metallica	
	Recinzione con siepe viva	
ALTERAZIONI AREA DI PERTINENZA		Alterazioni complessive: non valutabile
	Non valutabile	
VISIBILITA'		
Da punti panoramici		



