

COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA - PIANO OPERATIVO - QUADRO CONOSCITIVO

Analisi del Patrimonio edilizio nel territorio aperto

Responsabile del progetto: prof. Arch. GIAN FRANCO DI PIETRO
Collaboratori: arch. D. Donatini, arch. R. Monaci, arch. G. Pessina


SCHEDA N. 5052

Toponimo ed indirizzo Pod.e Citerna Via Gentilino 33

Schede 1985: n. 05/ 119-120

CTR 1:5000: foglio n. 275114

NCT: foglio/particella 17/372;17/373;17/370



	OGGETTO	*
A	casa colonica	V
B	fienile	V

(*)Valore: RV: rilevante; V: medio; CC: compatibile con il contesto; SV: scarso; N: nullo

Data rilievo: 28/09/02

USO ATTUALE		
A	Abitazione temporanea	
B	Abitazione temporanea ; Rimessa-garage	
Note B: Al piano terra e seminterrato rimessa-garage		
ALTERAZIONI TIPOLOGICHE		
A	Cambiamento destinazione	
B	Ristrutturazione distributiva; Cambiamento destinazione	
Note		
ALTERAZIONI ARCH. ESTERNE		
A		
Coperture	assenti	
Gronde e cornicioni	assenti	
Comignoli	leggere	
Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	leggere	
Aperture	assenti	
Infissi e persiane	gravi	
Elementi costruttivi/decorativi	assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	assenti	
B		
Coperture	leggere	
Gronde e cornicioni	leggere	
Comignoli	gravi	
Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	leggere	
Infissi e persiane	gravi	
Elementi costruttivi/decorativi	assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	gravi	
STATO DI CONSERVAZIONE		
A	Buono	
B	Buono	
VALORE		

A	Medio		
B	Medio		
AREA DI PERTINENZA		Valore complessivo: Medio	
	Recinzione esterna	Aia costruita ripavimentata in cotto di Scarso Valore (SV)	
	Cancello		
	Alberature di pregio		
	Recinzione con rete metallica		
ALTERAZIONI AREA DI PERTINENZA			Alterazioni complessive: leggere
	Pavimentazione	leggere	
	Muri a retta in c.a.	assenti	
	Arredo (lumi;gazebo;..)	leggere	
	Vegetazione incongrua	leggere	Sistemazione a prato
	Garage/rimessa interrata	assenti	
	Box	assenti	
	Parcheggi	assenti	
	Baracche precarie	presente	Baracchino in lamiera
VISIBILITA'			
Dalla rete stradale			





