

COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA - PIANO OPERATIVO - QUADRO CONOSCITIVO

Analisi del Patrimonio edilizio nel territorio aperto

Responsabile del progetto: prof. Arch. GIAN FRANCO DI PIETRO
Collaboratori: arch. D. Donatini, arch. R. Monaci, arch. G. Pessina


SCHEDA N. 5080

Toponimo ed indirizzo (Pod.e Fontanelle) Via Scopeti s.n.c.

Schede 1985: n. 05/ 194-195

CTR 1:5000: foglio n. 275114

NCT: foglio/particella 17/139



	OGGETTO	*
A	casa colonica	V
B	annesso agricolo	V

(*)Valore: RV: rilevante; V: medio; CC: compatibile con il contesto; SV: scarso; N: nullo

Data rilievo: 18/06/02

USO ATTUALE		
A	Inutilizzato	
B	Annesso agricolo	
Note A: Edificio parzialmente utilizzato al piano terra come rimessa; B: Rimessa macchine agricole		
ALTERAZIONI TIPOLOGICHE		
A	Superfetazioni	
B	Assenti	
Note A: Sul fronte sud-ovest dell'edificio è addossato un volume di nuova costruzione non ultimato. Gabinetto pensile		
ALTERAZIONI ARCH. ESTERNE		
A		
Coperture	assenti	
Gronde e cornicioni	assenti	
Comignoli	assenti	
Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	leggere	
Infissi e persiane	assenti	
Elementi costruttivi/decorativi	assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	leggere	
B		
Coperture	gravi	
Gronde e cornicioni	leggere	
Comignoli	assenti	
Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	gravi	
Infissi e persiane	gravi	
Elementi costruttivi/decorativi	assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	assenti	
STATO DI CONSERVAZIONE		
A	Cattivo	
B	Cattivo	

VALORE			
A	Medio		
B	Medio		
AREA DI PERTINENZA		Valore complessivo: Medio	
	Aperta		
ALTERAZIONI AREA DI PERTINENZA			Alterazioni complessive: assenti
	Pavimentazione	assenti	
	Muri a retta in c.a.	assenti	
	Arredo (lumi;gazebo;..)	assenti	
	Vegetazione incongrua	assenti	
	Garage/rimessa interrata	assenti	
	Box	assenti	
	Parcheggi	presente	Area a parcheggio sterrata
	Baracche precarie	presente	Tettoia con struttura in legno e copertura in lamiera
VISIBILITA'			
Da punti panoramici			



