

COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA - PIANO OPERATIVO - QUADRO CONOSCITIVO

Analisi del Patrimonio edilizio nel territorio aperto

Responsabile del progetto: prof. Arch. GIAN FRANCO DI PIETRO
Collaboratori: arch. D. Donatini, arch. R. Monaci, arch. G. Pessina

SCHEDA N. 5145

Toponimo ed indirizzo (Val di Pesa) Via Sorripa 32a

Schede 1985: n. 05/ 342-343

CTR 1:5000: foglio n. 275102

NCT: foglio/particella 30/126;30/270;30/235





	OGGETTO	*
A	casa colonica	V
B	fienile	V
C	carraia	V
D	annesso agricolo	V

(*)Valore: RV: rilevante; V: medio; CC: compatibile con il contesto; SV: scarso; N: nullo

Data rilievo: 03/07/02

USO ATTUALE	
A	Abitazione permanente
B	Lavori in corso
C	Rimessa-garage ; Altro
D	Altro
Note C: Ex carraia parte adibita a garage, parte loggia annessa all'abitazione; D: Rimessa-deposito	
ALTERAZIONI TIPOLOGICHE	
A	Ristrutturazione distributiva; Cambiamento destinazione
B	Non valutabile
C	Ristrutturazione distributiva; Cambiamento destinazione
D	Cambiamento destinazione
Note	
ALTERAZIONI ARCH. ESTERNE	
A	
Coperture	leggere

Gronde e cornicioni	leggere	
Comignoli	leggere	
Intonaci	leggere	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	leggere	
Infissi e persiane	assenti	
Elementi costruttivi/decorativi	leggere	
Elementi aggettanti (tettini)	assenti	
B		
Coperture	gravi	
Gronde e cornicioni	non valutabile	
Comignoli	non valutabile	
Intonaci	non valutabile	
Muri a faccia vista	leggere	
Aperture	leggere	
Infissi e persiane	non valutabile	
Elementi costruttivi/decorativi	non valutabile	
Elementi aggettanti (tettini)	non valutabile	
C		
Coperture	leggere	
Gronde e cornicioni	leggere	
Comignoli	assenti	
Intonaci	leggere	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	leggere	
Infissi e persiane	assenti	
Elementi costruttivi/decorativi	leggere	
Elementi aggettanti (tettini)	assenti	
D		
Coperture	assenti	
Gronde e cornicioni	leggere	
Comignoli	assenti	
Intonaci	leggere	
Muri a faccia vista	assenti	

Aperture	leggere	
Infissi e persiane	assenti	
Elementi costruttivi/decorativi	leggere	
Elementi aggettanti (tettini)	assenti	

STATO DI CONSERVAZIONE

A	Buono	
B	Buono	
C	Buono	
D	Buono	

VALORE

A	Medio	
B	Medio	
C	Medio	
D	Medio	

AREA DI PERTINENZA		Valore complessivo: Medio
	Recinzione esterna	Nell'area di pertinenza sono in corso lavori di sistemazione
	Cancello	
	Recinzione con rete metallica	
	Recinzione con inferriate	

ALTERAZIONI AREA DI PERTINENZA		Alterazioni complessive: leggere
	Pavimentazione	non valutabile
	Muri a retta in c.a.	assenti
	Arredo (lumi;gazebo;..)	leggere
	Vegetazione incongrua	non valutabile
	Garage/rimessa interrata	assenti
	Box	assenti
	Parcheggi	non valutabile
	Baracche precarie	assenti

VISIBILITA'

Da punti panoramici	
---------------------	--



