

COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA - PIANO OPERATIVO - QUADRO CONOSCITIVO

Analisi del Patrimonio edilizio nel territorio aperto

Responsabile del progetto: prof. Arch. GIAN FRANCO DI PIETRO
Collaboratori: arch. D. Donatini, arch. R. Monaci, arch. G. Pessina


SCHEDA N. 5170

Toponimo ed indirizzo Via Scopeti 12

Schede 1985: n. 05/ 402-403-404

CTR 1:5000: foglio n. 275113

NCT: foglio/particella 28/ ;28/257;28/45;28/80;28/147





	OGGETTO	*
A	casa colonica	V
B	fienile	V
C	annesso agricolo	V
D	annesso agricolo	V

(*)Valore: RV: rilevante; V: medio; CC: compatibile con il contesto; SV: scarso; N: nullo

Data rilievo: 25/09/02

USO ATTUALE	
A	Lavori in corso
B	Lavori in corso
C	Lavori in corso
D	Lavori in corso
Note	
ALTERAZIONI TIPOLOGICHE	
A	Non valutabile
B	Non valutabile
C	Non valutabile
D	Non valutabile
Note	
ALTERAZIONI ARCH. ESTERNE	
A	
Coperture	non

	valutabile	
Gronde e cornicioni	non valutabile	
Comignoli	non valutabile	
Intonaci	non valutabile	
Muri a faccia vista	non valutabile	
Aperture	non valutabile	
Infissi e persiane	non valutabile	
Elementi costruttivi/decorativi	non valutabile	
Elementi aggettanti (tettini)	non valutabile	
B		
Coperture	non valutabile	
Gronde e cornicioni	non valutabile	
Comignoli	non valutabile	
Intonaci	non valutabile	
Muri a faccia vista	non valutabile	
Aperture	non valutabile	
Infissi e persiane	non valutabile	
Elementi costruttivi/decorativi	non valutabile	
Elementi aggettanti (tettini)	non valutabile	
C		
Coperture	non valutabile	
Gronde e cornicioni	non valutabile	
Comignoli	non	

	valutabile	
Intonaci	non valutabile	
Muri a faccia vista	non valutabile	
Aperture	non valutabile	
Infissi e persiane	non valutabile	
Elementi costruttivi/decorativi	non valutabile	
Elementi aggettanti (tettini)	non valutabile	
D		
Coperture	non valutabile	
Gronde e cornicioni	non valutabile	
Comignoli	non valutabile	
Intonaci	non valutabile	
Muri a faccia vista	non valutabile	
Aperture	non valutabile	
Infissi e persiane	non valutabile	
Elementi costruttivi/decorativi	non valutabile	
Elementi aggettanti (tettini)	non valutabile	
STATO DI CONSERVAZIONE		
A	Non valutabile	
B	Non valutabile	
C	Non valutabile	
D	Non valutabile	
VALORE		
A	Medio	
B	Medio	
C	Medio	

D	Medio	
AREA DI PERTINENZA		Valore complessivo: Medio
	Recinzione esterna	I lavori in corso non permettono una completa valutazione dell'area di pertinenza. Aia costruita in pietra e cotto di Rilevante Valore (RV)
	Cancello	
	Recinzione con rete metallica	
ALTERAZIONI AREA DI PERTINENZA		Alterazioni complessive: non valutabile
	Non valutabile	
VISIBILITA'		
Dalla rete stradale		





