

**COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA - PIANO OPERATIVO -
QUADRO CONOSCITIVO**

Analisi del Patrimonio edilizio nel territorio aperto

Responsabile del progetto: prof. Arch. GIAN FRANCO DI PIETRO
Collaboratori: arch. D. Donatini, arch. R. Monaci, arch. G. Pessina


SCHEDA N. 5173

Toponimo ed indirizzo Via Scopeti 8/8a/8b/8c

Schede 1985: n. 05/412-413

CTR 1:5000: foglio n. 275113

NCT: foglio/particella 28/82;28/83;29/





	OGGETTO	*
A	casa colonica	V
B	casa colonica	V
C	porcilaia	V
D	annesso agricolo	V
E	annesso agricolo	V

(*)Valore: RV: rilevante; V: medio; CC: compatibile con il contesto; SV: scarso; N: nullo

Data rilievo: 27/09/02

USO ATTUALE	
A	Abitazione permanente ; Annesso agricolo
B	Commercio/Uffici Aziendali
C	Inutilizzato
D	Annesso agricolo
E	Annesso agricolo
Note A: Edificio con volumi ad uso agricolo al piano terra; B: Centro azienda agricola "Poggio Torselli" ; E: Tettoia in muratura per rimessa attrezzi agricoli	
ALTERAZIONI TIPOLOGICHE	
A	Assenti
B	Ristrutturazione distributiva
C	Assenti
D	Assenti
E	Assenti
Note	

ALTERAZIONI ARCH. ESTERNE**A**

Coperture	assenti	
Gronde e cornicioni	leggere	
Comignoli	leggere	
Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	assenti	
Infissi e persiane	gravi	
Elementi costruttivi/decorativi	assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	assenti	

B

Coperture	assenti	
Gronde e cornicioni	assenti	
Comignoli	leggere	
Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	assenti	
Infissi e persiane	gravi	
Elementi costruttivi/decorativi	assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	assenti	

C

Coperture	assenti	
Gronde e cornicioni	assenti	
Comignoli	gravi	
Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	leggere	
Aperture	assenti	
Infissi e persiane	assenti	
Elementi costruttivi/decorativi	assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	assenti	

D

Coperture	assenti	
Gronde e cornicioni	assenti	
Comignoli	assenti	
Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	assenti	
Infissi e persiane	assenti	

Elementi costruttivi/decorativi	assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	assenti	
E		
Coperture	assenti	
Gronde e cornicioni	assenti	
Comignoli	assenti	
Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	assenti	
Infissi e persiane	assenti	
Elementi costruttivi/decorativi	assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	assenti	

STATO DI CONSERVAZIONE

A	Medio	
B	Buono	
C	Buono	
D	Medio	
E	Buono	

VALORE

A	Medio	
B	Medio	
C	Medio	
D	Medio	
E	Medio	

AREA DI PERTINENZA		Valore complessivo: Medio
	Aperta	Aia costruita in cotto di Medio Valore (V)
	Recinzioni interne	
	Recinzione con rete metallica	
	Recinzione con siepe viva	

ALTERAZIONI AREA DI PERTINENZA		Alterazioni complessive: assenti	
	Pavimentazione	assenti	
	Muri a retta in c.a.	assenti	
	Arredo (lumi;gazebo;..)	assenti	
	Vegetazione incongrua	leggere	
	Garage/rimessa interrata	assenti	

	Box	assenti	
	Parceggi	assenti	
	Baracche precarie	assenti	

VISIBILITA'

Dalla rete stradale





