

COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA - PIANO OPERATIVO - QUADRO CONOSCITIVO

Analisi del Patrimonio edilizio nel territorio aperto

Responsabile del progetto: prof. Arch. GIAN FRANCO DI PIETRO
Collaboratori: arch. D. Donatini, arch. R. Monaci, arch. G. Pessina


SCHEDA N. 5250

Toponimo ed indirizzo Castelbonsi Via Castelbonsi 7/9/11

Schede 1985: n. 05/ 691-692-693-694

CTR 1:5000: foglio n. 275112

NCT: foglio/particella 36/47;36/52;36/48;36/A;36/49



	OGGETTO	*
A	chiesa	RV
B	canonica	RV
C	casa colonica	RV
D	torre	RV
E	tettoia	SV

(*)Valore: RV: rilevante; V: medio; CC: compatibile con il contesto; SV: scarso; N: nullo

Data rilievo: 02/12/02

USO ATTUALE	
A	Altro
B	Abitazione permanente
C	Abitazione permanente
D	Inutilizzato
E	Annesso agricolo

Note A: Chiesa di S. Lorenzo; D: Rudere di torre medievale ; E: Tettoia ad uso legnaia di recente costruzione

ALTERAZIONI TIPOLOGICHE	
A	Restauro senza alterazioni
B	Superfetzungen; Ristrutturazione distributiva ; Frazionamento in più alloggi
C	Ristrutturazione distributiva; Cambiamento destinazione
D	Assenti
E	--

Note B: Gabinetto pensile

ALTERAZIONI ARCH. ESTERNE		
A		
Coperture	assenti	
Gronde e cornicioni	assenti	
Comignoli	assenti	
Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	assenti	
Infissi e persiane	assenti	
Elementi costruttivi/decorativi	assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	assenti	
B		
Coperture	assenti	
Gronde e cornicioni	leggere	
Comignoli	leggere	

Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	assenti	
Infissi e persiane	gravi	
Elementi costruttivi/decorativi	assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	assenti	
C		
Coperture	assenti	
Gronde e cornicioni	leggere	
Comignoli	leggere	
Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	leggere	
Infissi e persiane	gravi	
Elementi costruttivi/decorativi	assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	leggere	
D		
Coperture	assenti	
Gronde e cornicioni	assenti	
Comignoli	assenti	
Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	assenti	
Infissi e persiane	assenti	
Elementi costruttivi/decorativi	assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	assenti	
E		
Coperture	--	
Gronde e cornicioni	--	
Comignoli	--	
Intonaci	--	
Muri a faccia vista	--	
Aperture	--	
Infissi e persiane	--	
Elementi costruttivi/decorativi	--	
Elementi aggettanti (tettini)	--	
STATO DI CONSERVAZIONE		
A	Buono	
B	Buono	

C	Buono		
D	Medio		
E	Buono		
VALORE			
A	Rilevante		
B	Rilevante		
C	Rilevante		
D	Rilevante		
E	Scarso		
AREA DI PERTINENZA		Valore complessivo: Rilevante	
	Aperta		
	Alberature di pregio		
ALTERAZIONI AREA DI PERTINENZA		Alterazioni complessive: assenti	
	Pavimentazione	leggere	
	Muri a retta in c.a.	assenti	
	Arredo (lumi;gazebo;..)	leggere	
	Vegetazione incongrua	leggere	
	Garage/rimessa interrata	assenti	
	Box	presente	Box prefabbricato in lamiera
	Parcheggi	assenti	
	Baracche precarie	presente	
VISIBILITA'			
Dalla rete stradale			







