

COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA - PIANO OPERATIVO - QUADRO CONOSCITIVO

Analisi del Patrimonio edilizio nel territorio aperto

Responsabile del progetto: prof. Arch. GIAN FRANCO DI PIETRO
Collaboratori: arch. D. Donatini, arch. R. Monaci, arch. G. Pessina


SCHEDA N. 5254

Toponimo ed indirizzo V.la Ugolino Via Castelbonsi 1

Schede 1985: n. 05/ 703

CTR 1:5000: foglio n. 275112

NCT: foglio/particella 43/10;43/11



	OGGETTO	*
A	villa	RV

(*)Valore: RV: rilevante; V: medio; CC: compatibile con il contesto; SV: scarso; N: nullo

Data rilievo: 02/12/02

USO ATTUALE		
A	Abitazione permanente	
Note		
ALTERAZIONI TIPOLOGICHE		
A	Assenti	
Note		
ALTERAZIONI ARCH. ESTERNE		
A		
Coperture	assenti	
Gronde e cornicioni	assenti	
Comignoli	assenti	
Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	assenti	
Infissi e persiane	assenti	
Elementi costruttivi/decorativi	assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	assenti	
STATO DI CONSERVAZIONE		
A	Buono	
VALORE		
A	Rilevante	
AREA DI PERTINENZA		Valore complessivo: Rilevante
	Recinzione esterna	
	Cancello	
	Alberature di pregio	Cipressi, pini, olivi, siepi in bosso
	Terrazza	
	Recinzione con muri	
	Viale cipressi	
	Giardino all'italiana	
ALTERAZIONI AREA DI PERTINENZA		Alterazioni complessive: assenti
	Pavimentazione	assenti
	Muri a retta in c.a.	assenti
	Arredo	assenti

	(lumi;gazebo;..)		
	Vegetazione incongrua	assenti	
	Garage/rimessa interrata	assenti	
	Box	assenti	
	Parcheggi	assenti	
	Baracche precarie	assenti	

VISIBILITA'

Dalla rete stradale





