

# COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA - PIANO OPERATIVO - QUADRO CONOSCITIVO

## Analisi del Patrimonio edilizio nel territorio aperto

Responsabile del progetto: prof. Arch. GIAN FRANCO DI PIETRO  
Collaboratori: arch. D. Donatini, arch. R. Monaci, arch. G. Pessina

**SCHEDA N. 5323**

Toponimo ed indirizzo Via Perseto 1

Schede 1985: n. 05/ 875-876

CTR 1:5000: foglio n. 275151

NCT: foglio/particella 56/ ;56/161;56/52



	OGGETTO	*
A	casa colonica	V
B	annesso agricolo	V
C	annesso agricolo	CC

(\*)Valore: RV: rilevante; V: medio; CC: compatibile con il contesto; SV: scarso; N: nullo

Data rilievo: 09/12/02

<b>USO ATTUALE</b>		
A	Lavori in corso	
B	Lavori in corso	
C	Rimessa-garage	
Note		
<b>ALTERAZIONI TIPOLOGICHE</b>		
A	Ristrutturazione distributiva; Cambiamento destinazione	
B	Non valutabile	
C	Rifacimento totale; Cambiamento destinazione	
Note		
<b>ALTERAZIONI ARCH. ESTERNE</b>		
A		
Coperture	non valutabile	
Gronde e cornicioni	non valutabile	
Comignoli	non valutabile	
Intonaci	non valutabile	
Muri a faccia vista	non valutabile	
Aperture	non valutabile	
Infissi e persiane	non valutabile	
Elementi costruttivi/decorativi	non valutabile	
Elementi aggettanti (tettini)	non valutabile	
B		
Coperture	non valutabile	
Gronde e cornicioni	non	

	valutabile	
Comignoli	non valutabile	
Intonaci	non valutabile	
Muri a faccia vista	non valutabile	
Aperture	non valutabile	
Infissi e persiane	non valutabile	
Elementi costruttivi/decorativi	non valutabile	
Elementi aggettanti (tettini)	non valutabile	
<b>C</b>		
Coperture	--	
Gronde e cornicioni	--	
Comignoli	--	
Intonaci	--	
Muri a faccia vista	--	
Aperture	--	
Infissi e persiane	--	
Elementi costruttivi/decorativi	--	
Elementi aggettanti (tettini)	--	
<b>STATO DI CONSERVAZIONE</b>		
A	Non valutabile	
B	Non valutabile	
C	Buono	
<b>VALORE</b>		
A	Medio	
B	Medio	
C	Compatibile con il contesto	
<b>AREA DI PERTINENZA</b>		Valore complessivo: Medio
	Recinzione esterna	I lavori in corso non permettono una completa valutazione dell'area di pertinenza
	Cancello	
	Recinzione con siepe viva	
	Recinzione con muri	
<b>ALTERAZIONI AREA DI</b>		Alterazioni complessive: non valutabile

<b>PERTINENZA</b>	
Non valutabile	
<b>VISIBILITA'</b>	
Da punti panoramici	



