

**COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA - PIANO OPERATIVO-
QUADRO CONOSCITIVO**

Analisi del Patrimonio edilizio nel territorio aperto

Scheda modificata a seguito di accoglimento di osservazione al Piano Operativo

Responsabile del progetto: prof. Arch. GIAN FRANCO DI PIETRO
Collaboratori: arch. D. Donatini, arch. R. Monaci, arch. G. Pessina



SCHEDA N. 6011


Toponimo ed indirizzo (Bosco) Via Lucignano 30

Schede 1985: n. 06/ 39-40-41

CTR 1:5000: foglio n. 275141

NCT: foglio/particella 49/13;49/15;49/14;49/49;49/17





	OGGETTO	*
A	casa colonica	RV
B	casa colonica	V
C	annesso agricolo	V
D	Cisterna	CC

(*)Valore: RV: rilevante; V: medio; CC: compatibile con il contesto; SV: scarso; N: nullo

Data rilievo: 15/05/02

USO ATTUALE		
A	Inutilizzato	
B	Inutilizzato	
C	Inutilizzato	
D	Inutilizzato	
Note		
ALTERAZIONI TIPOLOGICHE		
A	Assenti	
B	Assenti	
C	Assenti	
D		
Note		
ALTERAZIONI ARCH. ESTERNE		
A		
Coperture	assenti	
Gronde e cornicioni	assenti	
Comignoli	assenti	
Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	assenti	
Infissi e persiane	assenti	
Elementi costruttivi/decorativi	assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	assenti	
B		
Coperture	assenti	
Gronde e cornicioni	assenti	
Comignoli	assenti	
Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	assenti	
Infissi e persiane	assenti	
Elementi costruttivi/decorativi	assenti	

Coperture	assenti	
Gronde e cornicioni	assenti	
Comignoli	assenti	
Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	assenti	
Infissi e persiane	assenti	
Elementi costruttivi/decorativi	assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	assenti	
D		
Coperture		
Gronde e cornicioni		
Comignoli		
Intonaci		
Muri a faccia vista		
Aperture		
Infissi e persiane		
Elementi costruttivi/decorativi		
Elementi aggettanti (tettini)		
STATO DI CONSERVAZIONE		
A	Cattivo	
B	Cattivo	
C	Pessimo	
D	Pessimo	
VALORE		
A	Rilevante	
B	Medio	
C	Medio	
AREA DI PERTINENZA		Valore complessivo: Medio
	Aperta	Area di pertinenza in abbandono; aia costruita in pietra di Medio Valore (V)

ALTERAZIONI AREA DI PERTINENZA			Alterazioni complessive: assenti
	Pavimentazione	assenti	
	Muri a retta in c.a.	assenti	
	Arredo (lumi;gazebo;..)	assenti	
	Vegetazione incongrua	assenti	
	Garage/rimessa interrata	assenti	
	Box	assenti	
	Parcheggi	assenti	
	Baracche precarie	assenti	
VISIBILITA'			
Dalla rete stradale			





Foto effettuate durante il sopralluogo eseguito il 14/07/2020

