

COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA - PIANO OPERATIVO - QUADRO CONOSCITIVO

Analisi del Patrimonio edilizio nel territorio aperto

Responsabile del progetto: prof. Arch. GIAN FRANCO DI PIETRO

Collaboratori: arch. D. Donatini, arch. R. Monaci, arch. G. Pessina



SCHEMA N. 6013

Toponimo ed indirizzo (S. Teresa) Via Lucignano 8-10

Schede 1985: n. 06/ 53-54-55-56

CTR 1:5000: foglio n. 275141

NCT: foglio/particella 49/46;49/53;49/114



	OGGETTO	*
A	casa colonica	V
B	fienile	SV
C	casa colonica	V
D	annesso agricolo	N
E	annesso agricolo	N

(*)Valore: RV: rilevante; V: medio; CC: compatibile con il contesto; SV: scarso; N: nullo

Data rilievo: 27/05/02

USO ATTUALE		
	Abitazione permanente	
	Abitazione permanente	
	Inutilizzato	
	Inutilizzato	
E	Inutilizzato	
Note D: Rudere; E: Rudere		
ALTERAZIONI TIPOLOGICHE		
	Ristrutturazione distributiva; Cambiamento destinazione	
	Ristrutturazione distributiva; Cambiamento destinazione	
	Assenti	
	Assenti	
	Assenti	
Note		
ALTERAZIONI ARCH. ESTERNE		
A		
Coperture	assenti	
Gronde e cornicioni	assenti	
Comignoli	leggere	
Intonaci	gravi	
Muri a faccia vista	gravi	
Aperture	leggere	
Infissi e persiane	leggere	
Elementi costruttivi/decorativi	leggere	
Elementi aggettanti (tettini)	assenti	
B		
Coperture	assenti	
Gronde e cornicioni	assenti	
Comignoli	leggere	
Intonaci	leggere	

Muri a faccia vista	leggere	
Aperture	leggere	
Infissi e persiane	leggere	
Elementi costruttivi/decorativi	assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	assenti	
C		
Coperture	assenti	
Gronde e cornicioni	assenti	
Comignoli	assenti	
Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	assenti	
Infissi e persiane	assenti	
Elementi costruttivi/decorativi	assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	assenti	
D		
Coperture	assenti	
Gronde e cornicioni	assenti	
Comignoli	assenti	
Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	assenti	
Infissi e persiane	assenti	
Elementi costruttivi/decorativi	assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	assenti	
E		
Coperture	assenti	
Gronde e cornicioni	assenti	
Comignoli	assenti	
Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	assenti	
Infissi e persiane	assenti	
Elementi costruttivi/decorativi	assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	assenti	
STATO DI CONSERVAZIONE		
	Buono	
	Buono	
	Cattivo	

	Pessimo	
E	Pessimo	
VALORE		
A	Medio	
B	Scarso	
C	Medio	
D	Nulla	
E	Nulla	
AREA DI PERTINENZA		Valore complessivo: Scarso
A	Recinzione esterna	L'edificio B ricade nell'area di pertinenza di A
	Recinzioni interne	
A	Cancello	
A	Recinzione con rete metallica	
C	Aperta	
ALTERAZIONI AREA DI PERTINENZA		Alterazioni complessive: gravi
A	Pavimentazione	leggere
A	Muri a retta in c.a.	leggere
A	Arredo (lumi;gazebo;..)	leggere
A	Vegetazione incongrua	gravi
A	Garage/rimessa interrata	assenti
A	Box	presente
A	Parcheggi	presente
A	Baracche precarie	assenti
C	Pavimentazione	assenti
C	Muri a retta in c.a.	assenti
C	Arredo (lumi;gazebo;..)	assenti
C	Vegetazione incongrua	assenti
C	Garage/rimessa interrata	assenti
C	Box	assenti
C	Parcheggi	assenti
C	Baracche precarie	assenti
VISIBILITA'		
Dalla rete stradale		



