

COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA - PIANO OPERATIVO - QUADRO CONOSCITIVO

Analisi del Patrimonio edilizio nel territorio aperto

Responsabile del progetto: prof. Arch. GIAN FRANCO DI PIETRO

Collaboratori: arch. D. Donatini, arch. R. Monaci, arch. G. Pessina


SCHEMA N. 6063

Toponimo ed indirizzo Viggiano Via Malafrasca 110

Schede 1985: n. 06/ 191-192-193-194-195

CTR 1:5000: foglio n. 275141

NCT: foglio/particella 77/169;77/211;77/215;77/213;77/214;77/135;77/198;77/212;77/197



	OGGETTO	*
A	casa colonica	V
B	casa colonica	SV
C	fienile con carraia	SV
D	fienile	SV
E	fienile con carraia	V
F	baracca	N

(*)Valore: RV: rilevante; V: medio; CC: compatibile con il contesto; SV: scarso; N: nullo

Data rilievo: 17/06/02

USO ATTUALE		
Abitazione permanente ; Abitazione temporanea		
Lavori in corso		
Abitazione temporanea		
Abitazione permanente		
Inutilizzato		
Annesso agricolo		
Note F: Baracca precaria di nuova costruzione		
ALTERAZIONI TIPOLOGICHE		
Ristrutturazione distributiva; Cambiamento destinazione ; Frazionamento in più alloggi		
Rifacimento totale		
Ristrutturazione distributiva; Cambiamento destinazione		
Ristrutturazione distributiva; Cambiamento destinazione		
Assenti		
--		
Note		
ALTERAZIONI ARCH. ESTERNE		
A		
Coperture	assenti	
Gronde e cornicioni	assenti	
Comignoli	leggere	
Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	leggere	
Infissi e persiane	leggere	
Elementi costruttivi/decorativi	assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	assenti	
B		
Coperture	non	

	valutabile	
Gronde e cornicioni	non valutabile	
Comignoli	non valutabile	
Intonaci	non valutabile	
Muri a faccia vista	non valutabile	
Aperture	non valutabile	
Infissi e persiane	non valutabile	
Elementi costruttivi/decorativi	non valutabile	
Elementi aggettanti (tettini)	non valutabile	
C		
Coperture	leggere	
Gronde e cornicioni	leggere	
Comignoli	gravi	
Intonaci	gravi	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	gravi	
Infissi e persiane	leggere	
Elementi costruttivi/decorativi	leggere	
Elementi aggettanti (tettini)	leggere	
D		
Coperture	gravi	
Gronde e cornicioni	gravi	
Comignoli	gravi	
Intonaci	gravi	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	gravi	
Infissi e persiane	gravi	
Elementi costruttivi/decorativi	assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	assenti	
E		
Coperture	assenti	
Gronde e cornicioni	assenti	

Comignoli	assenti	
Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	assenti	
Infissi e persiane	assenti	
Elementi costruttivi/decorativi	assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	assenti	
F		
Coperture	--	
Gronde e cornicioni	--	
Comignoli	--	
Intonaci	--	
Muri a faccia vista	--	
Aperture	--	
Infissi e persiane	--	
Elementi costruttivi/decorativi	--	
Elementi aggettanti (tettini)	--	
STATO DI CONSERVAZIONE		
A	Medio	
B	Non valutabile	
C	Buono	
D	Buono	
	Pessimo	
	Medio	
VALORE		
A	Medio	
B	Scarso	
C	Scarso	
D	Scarso	
E	Medio	
F	Nulla	
AREA DI PERTINENZA		Valore complessivo: Nulla
	Aperta	I lavori in corso non permettono una completa valutazione dell'area di pertinenza
ALTERAZIONI AREA DI PERTINENZA		Alterazioni complessive: gravi
	Pavimentazione	gravi
	Muri a retta in c.a.	assenti
	Arredo	gravi

(lumi;gazebo;..)		
Vegetazione incongrua	non valutabile	
Garage/rimessa interrata	non valutabile	
Box	non valutabile	
Parcheggi	non valutabile	
Baracche precarie	presente	

VISIBILITA'

Da punti panoramici	
---------------------	--





