## COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA - PIANO OPERATIVO - QUADRO CONOSCITIVO

## Analisi del Patrimonio edilizio nel territorio aperto

Responsabile del progetto: prof. Arch. GIAN FRANCO DI PIETRO


Collaboratori: arch. D. Donatini, arch. R. Monaci, arch. G. Pessina

**SCHEDA N. 7004** 

Toponimo ed indirizzo (Stabbia) Via Mandria (della) s.n.c.

Schede 1985: n. <u>02/6</u>

CTR 1:5000: foglio n. <u>275112</u> NCT: foglio/particella <u>37/43</u>



	OGGETTO	*
A	casa colonica	V
В	annesso agricolo	V

(\*)Valore: RV: rilevante; V: medio; CC: compatibile con il contesto; SV: scarso; N: nullo

Data rilievo: 18/01/03

Data Tille vo. 10/01/03							
USO ATTUALE							
Inutilizzato							
Inutilizzato							
Note A: Rudere; B: Rudere							
ALTERAZIONI TIPOLOGICH	ΗE						
Assenti	Assenti						
Assenti	Assenti						
Note							
ALTERAZIONI ARCH. ESTE	RNE						
		A	A				
Coperture	asse	enti					
Gronde e cornicioni	asse	enti					
Comignoli		enti					
Intonaci		enti					
Muri a faccia vista	asse	enti					
Aperture	asse	enti					
Infissi e persiane		enti					
Elementi costruttivi/decorativi		enti					
Elementi aggettanti (tettini)		enti					
		]	В				
Coperture	asse	assenti					
Gronde e cornicioni		assenti					
Comignoli		assenti					
Intonaci		assenti					
Muri a faccia vista	asse	assenti					
Aperture	asse	ssenti					
Infissi e persiane ass		enti					
		enti					
Elementi aggettanti (tettini) ass		enti					
STATO DI CONSERVAZIONE	E						
Pessimo							
Pessimo							
VALORE							

A	Medio				
В	Medio				
ARE	AREA DI PERTINENZA		Valore complessivo: Rilevante		
	Aperta				
	Alberature di pregio				
	ALTERAZIONI AREA DI PERTINENZA		Alterazioni complessive: assenti		
	Pavimentazione	assenti			
	Muri a retta in c.a.	assenti			
	Arredo (lumi;gazebo;)	assenti			
	Vegetazione incongrua	assenti			
	Garage/rimessa interrata	assenti			
	Box	assenti			
	Parcheggi	assenti			
	Baracche precarie	assenti			
VISI	BILITA'				
Solo	locale				























