

**COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA
PIANO OPERATIVO - QUADRO CONOSCITIVO**

Analisi del Patrimonio edilizio nel territorio aperto

Responsabile del progetto: prof. Arch. GIAN FRANCO DI PIETRO

Collaboratori: arch. D. Donatini, arch. R. Monaci, arch. G. Pessina



SCHEMA N. 2027

Toponimo ed indirizzo Pod.e Casellina Via Chiantigiana per Greve 8

Schede 1985: n. 02/ 315-316

CTR 1:5000: foglio n. 275164

NCT: foglio/particella 73/185;73/195;73/196;73/187;73/3;73/197;73/186



	OGGETTO	*
A	casa colonica	SV
Aa	annesso agricolo	SV
B	fienile	SV

(*)Valore: RV: rilevante; V: medio; CC: compatibile con il contesto; SV: scarso; N: nullo

Data rilievo: 15/01/03

USO ATTUALE		
A	Abitazione permanente	
Aa	Abitazione permanente	
B	Abitazione permanente	
Note Aa: Non è stato concesso di visitare e fotografare l'edificio		
ALTERAZIONI TIPOLOGICHE		
A	Ristrutturazione distributiva; Cambiamento destinazione	
Aa	Ristrutturazione distributiva; Cambiamento destinazione	
B	Ristrutturazione distributiva; Cambiamento destinazione	
Note		
ALTERAZIONI ARCH. ESTERNE		
A		
Coperture	gravi	
Gronde e cornicioni	gravi	
Comignoli	leggere	
Intonaci	leggere	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	gravi	
Infissi e persiane	gravi	
Elementi costruttivi/decorativi	leggere	
Elementi aggettanti (tettini)	leggere	
Aa		
Coperture	non valutabile	
Gronde e cornicioni	non valutabile	
Comignoli	non valutabile	
Intonaci	non valutabile	
Muri a faccia vista	non valutabile	
Aperture	non	

		valutabile	
Infissi e persiane		non valutabile	
Elementi costruttivi/decorativi		non valutabile	
Elementi aggettanti (tettini)		non valutabile	
B			
Coperture		gravi	
Gronde e cornicioni		gravi	
Comignoli		gravi	
Intonaci		leggere	
Muri a faccia vista		assenti	
Aperture		totali (irreversibili)	
Infissi e persiane		gravi	
Elementi costruttivi/decorativi		leggere	
Elementi aggettanti (tettini)		leggere	
STATO DI CONSERVAZIONE			
A	Buono		
Aa	Buono		
B	Buono		
VALORE			
A	Scarso		
Aa	Scarso		
B	Scarso		
AREA DI PERTINENZA			
	Recinzione esterna		
	Cancello		
	Recinzione con rete metallica		
ALTERAZIONI AREA DI PERTINENZA			Alterazioni complessive: gravi
	Pavimentazione	gravi	
	Muri a retta in c.a.	assenti	
	Arredo (lumi;gazebo;..)	leggere	
	Vegetazione incongrua	gravi	
	Garage/rimessa interrata	assenti	

	Box	assenti	
	Parcheggi	assenti	
	Baracche precarie	presente	

VISIBILITA'

Dalla rete stradale

