

COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA - PIANO OPERATIVO - QUADRO CONOSCITIVO

Analisi del Patrimonio edilizio nel territorio aperto

Responsabile del progetto: prof. Arch. GIAN FRANCO DI PIETRO

Collaboratori: arch. D. Donatini, arch. R. Monaci, arch. G. Pessina



SCHEDA N. 2127

Toponimo ed indirizzo Via Vicolabate 10

Schede 1985: n. 02/ 572-573

CTR 1:5000: foglio n. 275163

NCT: foglio/particella 87/ ;87/70;87/71;87/144



	OGGETTO	*
A	complesso colonico	RV
B	annesso agricolo	V
D	forno	V
E	annesso agricolo	SV

(*)Valore: RV: rilevante; V: medio; CC: compatibile con il contesto; SV: scarso; N: nullo

Data rilievo: 21/02/03

USO ATTUALE		
A	Abitazione permanente ; Abitazione temporanea	
B	Inutilizzato	
D	Annesso agricolo	
E	Inutilizzato	
Note E: Rudere		
ALTERAZIONI TIPOLOGICHE		
A	Ristrutturazione distributiva; Cambiamento destinazione	
B	Assenti	
D	Assenti	
E	Assenti	
Note		
ALTERAZIONI ARCH. ESTERNE		
A		
Coperture	assenti	
Gronde e cornicioni	assenti	
Comignoli	assenti	
Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	leggere	
Infissi e persiane	assenti	
Elementi costruttivi/decorativi	assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	assenti	
B		
Coperture	assenti	
Gronde e cornicioni	assenti	
Comignoli	assenti	
Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	assenti	
Infissi e persiane	assenti	

Elementi costruttivi/decorativi	assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	assenti	
D		
Coperture	assenti	
Gronde e cornicioni	assenti	
Comignoli	assenti	
Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	assenti	
Infissi e persiane	assenti	
Elementi costruttivi/decorativi	assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	assenti	
E		
Coperture	assenti	
Gronde e cornicioni	assenti	
Comignoli	assenti	
Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	assenti	
Infissi e persiane	assenti	
Elementi costruttivi/decorativi	assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	assenti	
STATO DI CONSERVAZIONE		
A	Medio	
B	Pessimo	
D	Medio	
E	Pessimo	
VALORE		
A	Rilevante	
B	Medio	
D	Medio	
E	Scarso	
AREA DI PERTINENZA		Valore complessivo: Rilevante
	Aperta	Area costruita in pietra di Medio Valore (V); pozzo coperto di Scarso Valore (SV)
	Alberature di pregio	
	Terrazza	
ALTERAZIONI AREA DI PERTINENZA		Alterazioni complessive: assenti

	Pavimentazione	assenti	
	Muri a retta in c.a.	assenti	
	Arredo (lumi;gazebo;..)	assenti	
	Vegetazione incongrua	assenti	
	Garage/rimessa interrata	assenti	
	Box	assenti	
	Parcheggi	assenti	
	Baracche precarie	presente	

VISIBILITA'

Da punti panoramici









