

COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA - PIANO OPERATIVO- QUADRO CONOSCITIVO

Analisi del Patrimonio edilizio nel territorio aperto

Responsabile del progetto: prof. Arch. GIAN FRANCO DI PIETRO
Collaboratori: arch. D. Donatini, arch. R. Monaci, arch. G. Pessina


SCHEDA N. 5036

Toponimo ed indirizzo Via Cigliano 24d/24c

Schede 1985: n. 05/ 77-78

CTR 1:5000: foglio n. 275114

NCT: foglio/particella 26/349;26/29;26/350



	OGGETTO	*
A	casa colonica	V
B	casa unifamiliare	CC
C	baracca	N

(*)Valore: RV: rilevante; V: medio; CC: compatibile con il contesto; SV: scarso; N: nullo

Data rilievo: 03/06/02

USO ATTUALE		
A	Abitazione permanente	
B	Abitazione permanente	
C	Annesso agricolo	
Note A: All'edificio è annessa una ex cappella; B: Edificio ad un piano fuori terra di nuova costruzione ; C: Baracca precaria		
ALTERAZIONI TIPOLOGICHE		
A	Superfetazioni; Ristrutturazione distributiva ; Cambiamento destinazione	
B	--	
C	--	
Note		
ALTERAZIONI ARCH. ESTERNE		
A		
Coperture	assenti	
Gronde e cornicioni	assenti	
Comignoli	leggere	
Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	leggere	
Infissi e persiane	gravi	
Elementi costruttivi/decorativi	leggere	
Elementi aggettanti (tettini)	gravi	
B		
Coperture	--	
Gronde e cornicioni	--	
Comignoli	--	
Intonaci	--	
Muri a faccia vista	--	
Aperture	--	
Infissi e persiane	--	
Elementi costruttivi/decorativi	--	
Elementi aggettanti (tettini)	--	

C		
Coperture	--	
Gronde e cornicioni	--	
Comignoli	--	
Intonaci	--	
Muri a faccia vista	--	
Aperture	--	
Infissi e persiane	--	
Elementi costruttivi/decorativi	--	
Elementi aggettanti (tettini)	--	
STATO DI CONSERVAZIONE		
A	Buono	
B	Buono	
C	Medio	
VALORE		
A	Medio	
B	Compatibile con il contesto	
C	Nulla	
AREA DI PERTINENZA		Valore complessivo: Medio
A	Recinzione esterna	L'edificio C ricade nell'area di pertinenza di A
A	Recinzioni interne	
A	Cancello	
A	Recinzione con siepe viva	
A	Recinzione con inferriate	
B	Recinzione esterna	
B	Recinzioni interne	
B	Cancello	
B	Recinzione con rete metallica	
B	Recinzione con siepe viva	
B	Recinzione con inferriate	
ALTERAZIONI AREA DI PERTINENZA		Alterazioni complessive: gravi
A	Pavimentazione	gravi
A	Muri a retta in c.a.	assenti
A	Arredo (lumi;gazebo;..)	leggere
A	Vegetazione incongrua	leggere
A	Garage/rimessa	assenti

	interrata		
A	Box	assenti	
A	Parcheggi	presente	
A	Baracche precarie	presente	
B	--		

VISIBILITA'

Dalla rete stradale





