

COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA - PIANO OPERATIVO - QUADRO CONOSCITIVO

Analisi del Patrimonio edilizio nel territorio aperto

Responsabile del progetto: prof. Arch. GIAN FRANCO DI PIETRO
Collaboratori: arch. D. Donatini, arch. R. Monaci, arch. G. Pessina


SCHEDA N. 5053

Toponimo ed indirizzo Via Potente 33/35

Schede 1985: n. 05/ 121-122-123

CTR 1:5000: foglio n. 275114

NCT: foglio/particella 17/100;17/99



	OGGETTO	*
A	casa colonica	SV
B	fienile	N
C	tettoia	N

(*)Valore: RV: rilevante; V: medio; CC: compatibile con il contesto; SV: scarso; N: nullo

Data rilievo: 13/06/09

USO ATTUALE		
A	Abitazione permanente	
B	Abitazione permanente	
C	Altro	
Note C: Tettoia prefabbricata in legno per rimessa auto di nuova costruzione		
ALTERAZIONI TIPOLOGICHE		
A	Ristrutturazione distributiva; Cambiamento destinazione	
B	Superfettazioni; Ristrutturazione distributiva ; Cambiamento destinazione	
C	--	
Note		
ALTERAZIONI ARCH. ESTERNE		
A		
Coperture	assenti	
Gronde e cornicioni	assenti	
Comignoli	gravi	
Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	gravi	
Infissi e persiane	gravi	
Elementi costruttivi/decorativi	leggere	
Elementi aggettanti (tettini)	leggere	
B		
Coperture	gravi	
Gronde e cornicioni	gravi	
Comignoli	gravi	
Intonaci	gravi	
Muri a faccia vista	leggere	
Aperture	gravi	
Infissi e persiane	gravi	
Elementi costruttivi/decorativi	gravi	
Elementi aggettanti (tettini)	gravi	
C		

Coperture	--	
Gronde e cornicioni	--	
Comignoli	--	
Intonaci	--	
Muri a faccia vista	--	
Aperture	--	
Infissi e persiane	--	
Elementi costruttivi/decorativi	--	
Elementi aggettanti (tettini)	--	

STATO DI CONSERVAZIONE

A	Buono	
B	Buono	
C	Buono	

VALORE

A	Scarso	
B	Nulla	
C	Nulla	

AREA DI PERTINENZA	Valore complessivo: Scarso
Recinzione esterna	
Cancello	
Recinzione con rete metallica	
Recinzione con inferriate	

ALTERAZIONI AREA DI PERTINENZA	Alterazioni complessive: gravi	
Pavimentazione	gravi	
Muri a retta in c.a.	assenti	
Arredo (lumi;gazebo;..)	gravi	
Vegetazione incongrua	gravi	
Garage/rimessa interrata	assenti	
Box	assenti	
Parcheggi	presente	
Baracche precarie	assenti	

VISIBILITA'

Da punti panoramici	
---------------------	--



