

**COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA - PIANO OPERATIVO -
QUADRO CONOSCITIVO**

Analisi del Patrimonio edilizio nel territorio aperto

Responsabile del progetto: prof. Arch. GIAN FRANCO DI PIETRO
Collaboratori: arch. D. Donatini, arch. R. Monaci, arch. G. Pessina


SCHEMA N. 5070

Toponimo ed indirizzo Via Faltignano 14

Schede 1985: n. 05/ 170-171

CTR 1:5000: foglio n. 275114

NCT: foglio/particella 10/52;10/50;10/51





	OGGETTO	*
A	casa colonica	SV
B	fienile	V

(*)Valore: RV: rilevante; V: medio; CC: compatibile con il contesto; SV: scarso; N: nullo

Data rilievo: 25/06/02

USO ATTUALE	
A	Abitazione permanente
B	Annesso agricolo
Note	
ALTERAZIONI TIPOLOGICHE	
A	Superfettazioni; Ristrutturazione distributiva ; Cambiamento destinazione
B	Assenti
Note	

ALTERAZIONI ARCH. ESTERNE		
A		
Coperture	gravi	
Gronde e cornicioni	gravi	
Comignoli	gravi	
Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	gravi	
Infissi e persiane	gravi	
Elementi costruttivi/decorativi	leggere	
Elementi aggettanti (tettini)	gravi	
B		
Coperture	assenti	
Gronde e cornicioni	assenti	
Comignoli	assenti	
Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	leggere	
Infissi e persiane	assenti	
Elementi costruttivi/decorativi	assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	assenti	
STATO DI CONSERVAZIONE		
A	Buono	
B	Buono	
VALORE		
A	Scarso	
B	Medio	
AREA DI PERTINENZA		Valore complessivo: Medio
	Recinzione esterna	Aia costruita in pietra di Medio Valore (V)
	Recinzioni interne	
	Cancello	
	Recinzione con rete metallica	
ALTERAZIONI AREA DI PERTINENZA		Alterazioni complessive: leggere
	Pavimentazione	assenti
	Muri a retta in c.a.	assenti
	Arredo (lumi;gazebo;..)	assenti
	Vegetazione	leggere
		Sistemazione a prato

	incongrua		
	Garage/rimessa interrata	assenti	
	Box	assenti	
	Parcheggi	presente	Area a parcheggio sterrata
	Baracche precarie	presente	Baracchino in legno e lamiera

VISIBILITA'

Da punti panoramici	
---------------------	--



