

COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA - PIANO OPERATIVO - QUADRO CONOSCITIVO

Analisi del Patrimonio edilizio nel territorio aperto

Responsabile del progetto: prof. Arch. GIAN FRANCO DI PIETRO
Collaboratori: arch. D. Donatini, arch. R. Monaci, arch. G. Pessina


SCHEMA N. 5075

Toponimo ed indirizzo Fatt.a Mangiacane (V.la Mazzei) Via Faltignano 10/12

Schede 1985: n. 05/ 179

CTR 1:5000: foglio n. 275114

NCT: foglio/particella 10/69;10/70;10/71;10/74;10/77



	OGGETTO	*
A	villa	RV
B	annesso agricolo	N

(*)Valore: RV: rilevante; V: medio; CC: compatibile con il contesto; SV: scarso; N: nullo

Data rilievo: 12/06/02

USO ATTUALE		
A	Abitazione permanente ; Lavori in corso	
B	Inutilizzato	
Note		
ALTERAZIONI TIPOLOGICHE		
A	Restauro senza alterazioni	
B	Assenti	
Note		
ALTERAZIONI ARCH. ESTERNE		
A		
Coperture	assenti	
Gronde e cornicioni	assenti	
Comignoli	assenti	
Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	assenti	
Infissi e persiane	assenti	
Elementi costruttivi/decorativi	assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	assenti	
B		
Coperture	assenti	
Gronde e cornicioni	assenti	
Comignoli	assenti	
Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	assenti	
Infissi e persiane	assenti	
Elementi costruttivi/decorativi	assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	assenti	
STATO DI CONSERVAZIONE		
A	Buono	
B	Medio	
VALORE		

A	Rilevante		
B	Nulla		
AREA DI PERTINENZA		Valore complessivo: Rilevante	
	Recinzione esterna		
	Recinzioni interne		
	Cancello		
	Alberature di pregio		
	Recinzione con siepe viva		
	Recinzione con muri		
	Viale cipressi	Viale di cipressi di Rilevante Valore (RV)	
ALTERAZIONI AREA DI PERTINENZA			Alterazioni complessive: assenti
	Pavimentazione	assenti	
	Muri a retta in c.a.	assenti	
	Arredo (lumi;gazebo;..)	assenti	
	Vegetazione incongrua	assenti	
	Garage/rimessa interrata	assenti	
	Box	assenti	
	Parcheggi	assenti	
	Baracche precarie	presente	Baracca in legno
VISIBILITA'			
Da punti panoramici			



