

# COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA - PIANO OPERATIVO - QUADRO CONOSCITIVO

## Analisi del Patrimonio edilizio nel territorio aperto

Responsabile del progetto: prof. Arch. GIAN FRANCO DI PIETRO  
Collaboratori: arch. D. Donatini, arch. R. Monaci, arch. G. Pessina


**SCHEDA N. 5094**

Toponimo ed indirizzo (Scopeti) Via Scopeti 124

Schede 1985: n. 05/ 217-218

CTR 1:5000: foglio n. 275114

NCT: foglio/particella 5/91;5/188;5/187;5/30;5/209;5/186;5/32



	OGGETTO	*
A	casa colonica	SV
B	fienile	SV
C	loggia	N
D	rimessa	N

(\*)Valore: RV: rilevante; V: medio; CC: compatibile con il contesto; SV: scarso; N: nullo

Data rilievo: 22/06/02

<b>USO ATTUALE</b>		
A	Abitazione permanente	
B	Abitazione temporanea	
C	Altro	
D	Altro	
Note C: Loggia di nuova costruzione ; D: Rimessa-deposito di nuova costruzione		
<b>ALTERAZIONI TIPOLOGICHE</b>		
A	Superfetazioni; Ristrutturazione distributiva ; Cambiamento destinazione	
B	Ristrutturazione distributiva; Cambiamento destinazione	
C	--	
D	--	
Note		
<b>ALTERAZIONI ARCH. ESTERNE</b>		
A		
Coperture	gravi	
Gronde e cornicioni	leggere	
Comignoli	gravi	
Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	gravi	
Infissi e persiane	gravi	
Elementi costruttivi/decorativi	gravi	
Elementi aggettanti (tettini)	assenti	
B		
Coperture	leggere	
Gronde e cornicioni	gravi	
Comignoli	gravi	
Intonaci	gravi	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	gravi	
Infissi e persiane	gravi	

Elementi costruttivi/decorativi	gravi	
Elementi aggettanti (tettini)	leggere	
<b>C</b>		
Coperture	--	
Gronde e cornicioni	--	
Comignoli	--	
Intonaci	--	
Muri a faccia vista	--	
Aperture	--	
Infissi e persiane	--	
Elementi costruttivi/decorativi	--	
Elementi aggettanti (tettini)	--	
<b>D</b>		
Coperture	--	
Gronde e cornicioni	--	
Comignoli	--	
Intonaci	--	
Muri a faccia vista	--	
Aperture	--	
Infissi e persiane	--	
Elementi costruttivi/decorativi	--	
Elementi aggettanti (tettini)	--	
<b>STATO DI CONSERVAZIONE</b>		
A	Buono	
B	Buono	
C	Buono	
D	Buono	
<b>VALORE</b>		
A	Scarso	
B	Scarso	
C	Nulla	
D	Nulla	
<b>AREA DI PERTINENZA</b>		Valore complessivo: Medio
	Recinzione solo su strada	Tabernacolo di Medio Valore (V)
	Recinzioni interne	
	Cancello	
	Piscina	
	Recinzione con siepe viva	

	Recinzione con muri		
<b>ALTERAZIONI AREA DI PERTINENZA</b>		Alterazioni complessive: gravi	
	Pavimentazione	gravi	
	Muri a retta in c.a.	leggere	
	Arredo (lumi;gazebo;..)	leggere	
	Vegetazione incongrua	gravi	Sistemazione a prato
	Garage/rimessa interrata	assenti	
	Box	assenti	
	Parcheggi	presente	Tettoia in legno e stoeie per auto
	Baracche precarie	assenti	
<b>VISIBILITA'</b>			
Solo locale			





