

# COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA - PIANO OPERATIVO - QUADRO CONOSCITIVO

## Analisi del Patrimonio edilizio nel territorio aperto

Responsabile del progetto: prof. Arch. GIAN FRANCO DI PIETRO  
Collaboratori: arch. D. Donatini, arch. R. Monaci, arch. G. Pessina


**SCHEDA N. 5132**

Toponimo ed indirizzo Mucciana Via Mucciana 19/21

Schede 1985: n. 05/ 319-320

CTR 1:5000: foglio n. 275102

NCT: foglio/particella 23/82;23/83;30/A;30/3;30/4;30/2





	OGGETTO	*
A	chiesa	RV
B	canonica	RV
C	casa colonica	RV
D	annesso agricolo	V
E	fienile con carraia	V

(\*)Valore: RV: rilevante; V: medio; CC: compatibile con il contesto; SV: scarso; N: nullo

Data rilievo: 05/03/03

<b>USO ATTUALE</b>	
A	Lavori in corso
B	Lavori in corso
C	Lavori in corso
D	Lavori in corso
E	Lavori in corso
Note	
<b>ALTERAZIONI TIPOLOGICHE</b>	
A	Cambiamento destinazione
B	Ristrutturazione distributiva; Cambiamento destinazione
C	Ristrutturazione distributiva; Cambiamento destinazione ; Frazionamento in più alloggi
D	Superfettazioni; Ristrutturazione distributiva ; Cambiamento destinazione
E	Ristrutturazione distributiva; Cambiamento destinazione
Note	

**ALTERAZIONI ARCH. ESTERNE**

A		
Coperture	non valutabile	
Gronde e cornicioni	non valutabile	
Comignoli	non valutabile	
Intonaci	non valutabile	
Muri a faccia vista	non valutabile	
Aperture	non valutabile	
Infissi e persiane	non valutabile	
Elementi costruttivi/decorativi	non valutabile	
Elementi aggettanti (tettini)	non valutabile	
B		
Coperture	assenti	
Gronde e cornicioni	assenti	
Comignoli	non valutabile	
Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	leggere	
Aperture	leggere	
Infissi e persiane	non valutabile	
Elementi costruttivi/decorativi	non valutabile	
Elementi aggettanti (tettini)	non valutabile	
C		
Coperture	assenti	
Gronde e cornicioni	gravi	
Comignoli	leggere	
Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	leggere	
Aperture	leggere	

Infissi e persiane	assenti	
Elementi costruttivi/decorativi	leggere	
Elementi aggettanti (tettini)	assenti	
<b>D</b>		
Coperture	assenti	
Gronde e cornicioni	assenti	
Comignoli	leggere	
Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	gravi	
Aperture	assenti	
Infissi e persiane	non valutabile	
Elementi costruttivi/decorativi	non valutabile	
Elementi aggettanti (tettini)	non valutabile	
<b>E</b>		
Coperture	assenti	
Gronde e cornicioni	gravi	
Comignoli	assenti	
Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	leggere	
Aperture	gravi	
Infissi e persiane	leggere	
Elementi costruttivi/decorativi	non valutabile	
Elementi aggettanti (tettini)	non valutabile	

### **STATO DI CONSERVAZIONE**

A	Buono	
B	Buono	
C	Buono	
D	Buono	
E	Buono	

### **VALORE**

A	Rilevante	
B	Rilevante	
C	Rilevante	
D	Medio	

E	Medio	
<b>AREA DI PERTINENZA</b>		Valore complessivo: Rilevante
	Aperta	I lavori in corso non permettono una completa valutazione dell'area di pertinenza
	Recinzioni interne	
<b>ALTERAZIONI AREA DI PERTINENZA</b>		Alterazioni complessive: non valutabile
	Non valutabile	
<b>VISIBILITA'</b>		
Da punti panoramici		















