

COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA - PIANO OPERATIVO - QUADRO CONOSCITIVO

Analisi del Patrimonio edilizio nel territorio aperto

Responsabile del progetto: prof. Arch. GIAN FRANCO DI PIETRO
Collaboratori: arch. D. Donatini, arch. R. Monaci, arch. G. Pessina


SCHEDA N. 5147

Toponimo ed indirizzo La Sala Via Sorripa 34

Schede 1985: n. 05/ 345-346-347-348

CTR 1:5000: foglio n. 275102

NCT: foglio/particella 30/122;30/121;30/124;30/ ;30/123;30/120;30/119





	OGGETTO	*
A	casa colonica	SV
B	annesso agricolo	N
C	annesso agricolo	N
D	fienile	SV
E	cantine sotto terrazza	N
F	annesso agricolo	N
G	tettoia	N
H	annesso agricolo	N

(*)Valore: RV: rilevante; V: medio; CC: compatibile con il contesto; SV: scarso; N: nullo

Data rilievo: 03/07/02

USO ATTUALE	
A	Abitazione permanente ; Commercio/Uffici Aziendali
B	Annesso agricolo
C	Annesso agricolo
D	Annesso agricolo
E	Abitazione permanente
F	Annesso agricolo
G	Annesso agricolo
H	Annesso agricolo

Note A: Azienda agricola "La Sala"; B: Locali ad uso aziendale ; C: Locali ad uso aziendale di nuova costruzione ; E: Cantine seminterrate di nuova costruzione ; F: Rimessa-cantine di nuova costruzione ; G: Tettoia in muratura di nuova costruzione

ALTERAZIONI TIPOLOGICHE

A	Ristrutturazione distributiva; Cambiamento destinazione
B	Rifacimento totale
C	--
D	Assenti
E	--
F	--
G	--
H	Rifacimento totale

Note

ALTERAZIONI ARCH. ESTERNE

A		
Coperture	gravi	
Gronde e cornicioni	leggere	
Comignoli	gravi	
Intonaci	leggere	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	gravi	
Infissi e persiane	gravi	
Elementi costruttivi/decorativi	leggere	
Elementi aggettanti (tettini)	leggere	
B		
Coperture	--	
Gronde e cornicioni	--	
Comignoli	--	
Intonaci	--	
Muri a faccia vista	--	
Aperture	--	
Infissi e persiane	--	
Elementi costruttivi/decorativi	--	
Elementi aggettanti (tettini)	--	
C		
Coperture	--	
Gronde e cornicioni	--	
Comignoli	--	
Intonaci	--	
Muri a faccia vista	--	
Aperture	--	
Infissi e persiane	--	

Elementi costruttivi/decorativi	--	
Elementi aggettanti (tettini)	--	
D		
Coperture	assenti	
Gronde e cornicioni	leggere	
Comignoli	assenti	
Intonaci	leggere	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	assenti	
Infissi e persiane	leggere	
Elementi costruttivi/decorativi	gravi	
Elementi aggettanti (tettini)	gravi	
E		
Coperture	--	
Gronde e cornicioni	--	
Comignoli	--	
Intonaci	--	
Muri a faccia vista	--	
Aperture	--	
Infissi e persiane	--	
Elementi costruttivi/decorativi	--	
Elementi aggettanti (tettini)	--	
F		
Coperture	--	
Gronde e cornicioni	--	
Comignoli	--	
Intonaci	--	
Muri a faccia vista	--	
Aperture	--	
Infissi e persiane	--	
Elementi costruttivi/decorativi	--	
Elementi aggettanti (tettini)	--	
G		
Coperture	--	
Gronde e cornicioni	--	
Comignoli	--	
Intonaci	--	
Muri a faccia vista	--	
Aperture	--	

Infissi e persiane	--	
Elementi costruttivi/decorativi	--	
Elementi aggettanti (tettini)	--	
H		
Coperture	--	
Gronde e cornicioni	--	
Comignoli	--	
Intonaci	--	
Muri a faccia vista	--	
Aperture	--	
Infissi e persiane	--	
Elementi costruttivi/decorativi	--	
Elementi aggettanti (tettini)	--	
STATO DI CONSERVAZIONE		
A	Buono	
B	Buono	
C	Buono	
D	Buono	
E	Buono	
F	Buono	
G	Buono	
H	Buono	
VALORE		
A	Scarso	
B	Nulla	
C	Nulla	
D	Scarso	
E	Nulla	
F	Nulla	
G	Nulla	
H	Nulla	
AREA DI PERTINENZA		Valore complessivo: Scarso
	Aperta	
	Recinzioni interne	
	Alberature di pregio	
	Recinzione con siepe viva	
ALTERAZIONI AREA DI PERTINENZA		Alterazioni complessive: gravi
	Pavimentazione	gravi

Muri a retta in c.a.	gravi	
Arredo (lumi;gazebo;..)	gravi	
Vegetazione incongrua	gravi	
Garage/rimessa interrata	assenti	
Box	assenti	
Parcheggi	presente	Area a parcheggio sterrata
Baracche precarie	presente	Tettoia in legno con copertura metallica

VISIBILITA'

Da punti panoramici	
---------------------	--





