

COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA - PIANO OPERATIVO - QUADRO CONOSCITIVO

Analisi del Patrimonio edilizio nel territorio aperto

Responsabile del progetto: prof. Arch. GIAN FRANCO DI PIETRO
Collaboratori: arch. D. Donatini, arch. R. Monaci, arch. G. Pessina


SCHEDA N. 5156

Toponimo ed indirizzo V.la Tosi Via Scopeti 53/54/55/55a/55b/55c

Schede 1985: n. 05/ 366-367-368-369

CTR 1:5000: foglio n. 275113

NCT: foglio/particella 27/23;27/22





	OGGETTO	*
A	casa colonica plurifami	RV
B	fienile	RV
C	annesso agricolo	RV
D	annesso agricolo	RV

(*)Valore: RV: rilevante; V: medio; CC: compatibile con il contesto; SV: scarso; N: nullo

Data rilievo: 27/09/02

USO ATTUALE	
A	Abitazione temporanea
B	Annesso agricolo
C	Abitazione temporanea
D	Inutilizzato

Note A: Edificio colonico usato saltuariamente che mantiene volumi non residenziali al piano terra; B: Edificio parte adibito a magazzino, parte inutilizzato

ALTERAZIONI TIPOLOGICHE	
A	Assenti
B	Assenti
C	Ristrutturazione distributiva; Cambiamento destinazione
D	Assenti

Note

ALTERAZIONI ARCH. ESTERNE	
	A
Coperture	assenti

Gronde e cornicioni	assenti	
Comignoli	assenti	
Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	assenti	
Infissi e persiane	assenti	
Elementi costruttivi/decorativi	assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	assenti	
B		
Coperture	assenti	
Gronde e cornicioni	assenti	
Comignoli	assenti	
Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	assenti	
Infissi e persiane	assenti	
Elementi costruttivi/decorativi	assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	assenti	
C		
Coperture	assenti	
Gronde e cornicioni	assenti	
Comignoli	assenti	
Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	assenti	
Infissi e persiane	assenti	
Elementi costruttivi/decorativi	assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	assenti	
D		
Coperture	assenti	
Gronde e cornicioni	assenti	
Comignoli	assenti	
Intonaci	assenti	
Muri a faccia vista	assenti	
Aperture	assenti	
Infissi e persiane	assenti	
Elementi costruttivi/decorativi	assenti	
Elementi aggettanti (tettini)	assenti	
STATO DI CONSERVAZIONE		

A	Buono	
B	Medio	
C	Buono	
D	Medio	

VALORE

A	Rilevante	
B	Rilevante	
C	Rilevante	
D	Rilevante	

AREA DI PERTINENZA		Valore complessivo: Rilevante
	Aperta	Aia costruita in pietra di Rilevante Valore (RV)
	Recinzioni interne	
	Piscina	
	Recinzione con siepe viva	

ALTERAZIONI AREA DI PERTINENZA		Alterazioni complessive: leggere	
	Pavimentazione	assenti	
	Muri a retta in c.a.	assenti	
	Arredo (lumi;gazebo;..)	leggere	
	Vegetazione incongrua	leggere	Sistemazione a prato
	Garage/rimessa interrata	assenti	
	Box	assenti	
	Parcheggi	assenti	
	Baracche precarie	assenti	

VISIBILITA'

Da punti panoramici	
---------------------	--









